

Numer ewidencyjny obiektu:

-

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

z dnia 20.09.2024 r.

Karta nr 1.1




Zdj. 1 Widok na obiekt.



Zdj. 2 Widok na jezdnię na obiekcie.



Zdj. 3 Widok na ustrój nośny.



Zdj. 4 Widok na przyczółek.

Numer ewidencyjny obiektu:

-

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ
z dnia 20.09.2024 r.

Karta nr 2.1



P.P.H.U. "MAXDROGI" DAWID RAKOCZY

Zdj. 5 Zarysowania, korozja betonu, korozja zbrojenia dźwigarów ustroju nośnego.



P.P.H.U. "MAXDROGI" DAWID RAKOCZY

Zdj. 6 Ubytki betonu przyczółka w strefie podparcia.



Zdj. 7 Zły stan drewnianego pomostu – korozja, ubytki.



Zdj. 8 Podmyty przyczółek, korozja betonu.