

Opis studni

Studnia	Szewna st nr3	Nr inspekcji	1
		Data insp.	16.04.2019

Wideo	2019.04.16 Szewna	Głębokość studnia [m]	70,00
Wideo pocz.	00:00:03		
Wideo kon.	00:47:14	Dł. inspekcji [m]	64,60
Zdjęć	30		

Miejscowość	Szewna
Gmina	Bodzechów
Powiat	ostrowiecki
Województwo	świętokrzyskie
Nazwa użytkownika	Gmina Bodzechów
Adres użytkownika	ul Miłaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Zlecenie	50/2019
Operator	Jakub Budzyń
Nr studni - ujęcie	UW " Szewna" St nr 3
Miejsce wodociągu	Szewna
Rok budowy	1992
Data uruchomienia	1992
Pokład wodonośny	Jura dolna
Średnica rury obsadowej	16"
Średnica filtra	9 5/8"
Poziom statycznego lustra	12.90 ppt
Powód inspekcji	Inspekcja kontrolna

Zdjęć	Wideo	Głębokość/m	Stan	Opis
001	00:00:03	0,00	PT	Poziom terenu
002	00:01:09	2,10	GKG	Górna krawędź głowicy studni
003	00:01:47	2,70	PE	Połączenie
004	00:03:39	7,80	PE	Połączenie
005	00:05:30	12,90	PSW	Poziom statycznego lustra wody
006	00:06:30	14,20	PE	Połączenie
007	00:09:59	19,90	K	Komentarz; Zamek rury nadfiltrowej - widok z góry
008	00:10:44	20,60	ZRN	Zamek rury nadfiltrowej
010	00:15:34	28,50	GKF	Górna krawędź filtru
009	00:15:22	28,50	PE	Połączenie
011	00:16:26	29,00	OF	Otwory filtra
012	00:18:18	30,20	OF	Otwory filtra
013	00:20:21	33,70	OF	Otwory filtra
014	00:22:07	35,20	DKF	Dolna krawędź filtru; początek rury międzyfiltrowej
		35,20	K	Komentarz
015	00:23:34	37,80	PE	Połączenie
016	00:25:53	40,30	GKF	Górna krawędź filtru
017	00:26:36	40,60	OF	Otwory filtra
018	00:28:47	43,80	OF	Otwory filtra
020	00:30:49	45,60	DKF	Dolna krawędź filtru
021	00:31:02	45,60	K	Komentarz; początek rury międzyfiltrowej
019	00:30:45	45,60	PE	Połączenie



Opis studni

Studnia Szewna st nr3**Nr inspekcji** 1
Data insp. 16.04.2019

Zdjęć	Wideo	Głębokość/m	Stan	Opis
023	00:36:41	52,90	GKF	Górna krawędź filtru
022	00:36:36	52,90	PE	Połączenie
024	00:37:32	53,50	OF	Otwory filtra
025	00:39:41	56,60	OF	Otwory filtra
026	00:41:52	60,20	PE	Połączenie
027	00:42:56	60,70	OF	Otwory filtra
028	00:45:00	63,50	OF	Otwory filtra
029	00:46:14	64,20	K	Komentarz; Dno studni z zasypem - widok z góry
030	00:47:14	64,60	DSZ	Dno studni z zasypem

Grafika studni

Studnia	Szewna st nr3	Nr inspekcji	1
		Data insp.	16.04.2019

Wideo	2019.04.16 Szewna	Głębokość studnia [m]	70,00
Wideo pocz.	00:00:03		
Wideo kon.	00:47:14	Dł. inspekcji [m]	64,60
Zdjęć	30		

Skala 1/ 429

Str. grafiki 1

Zdjęci	Wideo		Głęboko	Stan	Opis
001	00:00:03		0.00	PT	Poziom terenu
002	00:01:09		2.10	GKG	Górna krawędź głowicy studni
003	00:01:47		2.70	PE	Połączenie
004	00:03:39		7.80	PE	Połączenie
005	00:05:30		12.90	PSW	Poziom statycznego lustra wody
006	00:06:30		14.20	PE	Połączenie
007	00:09:59		19.90	K	Komentarz; Zamek rury nadfiltrowej - widok z góry
008	00:10:44		20.60	ZRN	Zamek rury nadfiltrowej
009	00:15:22		28.50	PE	Połączenie
010	00:15:34		28.50	GKF	Górna krawędź filtru
011	00:16:26		29.00	OF	Otwory filtra
012	00:18:18		30.20	OF	Otwory filtra
013	00:20:21		33.70	OF	Otwory filtra
			35.20	K	Komentarz
014	00:22:07		35.20	DKF	Dolna krawędź filtru; początek rury międzyfiltrowej
015	00:23:34		37.80	PE	Połączenie
016	00:25:53		40.30	GKF	Górna krawędź filtru
017	00:26:36		40.60	OF	Otwory filtra
018	00:28:47		43.80	OF	Otwory filtra
019	00:30:45		45.60	PE	Połączenie
020	00:30:49		45.60	DKF	Dolna krawędź filtru
021	00:31:02		45.60	K	Komentarz; początek rury międzyfiltrowej
022	00:36:36		52.90	PE	Połączenie
023	00:36:41		52.90	GKF	Górna krawędź filtru
024	00:37:32		53.50	OF	Otwory filtra
025	00:39:41		56.60	OF	Otwory filtra
026	00:41:52		60.20	PE	Połączenie
027	00:42:56		60.70	OF	Otwory filtra
028	00:45:00		63.50	OF	Otwory filtra
029	00:46:14		64.20	K	Komentarz; Dno studni z zasypem - widok z góry
030	00:47:14		64.60	DSZ	Dno studni z zasypem

Foto-raport studni

Studnia Szewna st nr3

Nr inspekcji

1

Data insp. 16.04.2019

Poziom terenu

Zdjęcie 001

Wideo 00:00:03

Teufe /m 0,00

Stan PT

Wideo: 2019.04.16 Szewna



Górna krawędź głowicy studni

Zdjęcie 002

Wideo 00:01:09

Teufe /m 2,10

Stan GKG

Wideo: 2019.04.16 Szewna



Foto-raport studni

Studnia

Szewna st nr3

Nr inspekcji

1

Data insp.

16.04.2019

Połączenie

Zdjęcie 003

Wideo 00:01:47

Teufe /m 2,70

Stan PE

Wideo: 2019.04.16 Szewna



Połączenie

Zdjęcie 004

Wideo 00:03:39

Teufe /m 7,80

Stan PE

Wideo: 2019.04.16 Szewna



Foto-raport studni

Studnia

Szewna st nr3

Nr inspekcji

1

Data insp.

16.04.2019

Poziom statycznego lustra wody

Zdjęcie 005

Wideo 00:05:30

Teufe /m 12,90

Stan PSW

Wideo: 2019.04.16 Szewna

Poziom statycznego lustra wody

00 06 31 Szewna St nr 3

16.04.19 11:10 LZ1: 012.90 m FZ: 5 00 cm/s

Połączenie

Zdjęcie 006

Wideo 00:06:30

Teufe /m 14,20

Stan PE

Wideo: 2019.04.16 Szewna

Połączenie

00 06 31 Szewna St nr 3

16.04.19 11:11 LZ1: 014.20 m FZ: 6 00 cm/s

Foto-raport studni

Studnia

Szewna st nr3

Nr inspekcji

1

Data insp.

16.04.2019

Komentarz; Zamek rury nadfiltrowej -
widok z góry

Zdjęcie 007

Wideo 00:09:59

Teufe /m 19,90

Stan K

Wideo: 2019.04.16 Szewna

Komentarz

Zamek rury nadfiltrowej - widok z góry

00 10 00 Szewna St nr 3

16.04.19 11:15 LZ1: 019.90 m FZ: 7 00 cm/s

Zamek rury nadfiltrowej

Zdjęcie 008

Wideo 00:10:44

Teufe /m 20,60

Stan ZRN

Wideo: 2019.04.16 Szewna

Zamek rury nadfiltrowej

00 10 46 Szewna St nr 3

16.04.19 11:16 LZ1: 020.00 m FZ: 8 00 cm/s

Foto-raport studni

Studnia

Szewna st nr3

Nr inspekcji

1

Data insp.

16.04.2019

Górna krawędź filtru

Zdjęcie 010

Wideo 00:15:34

Teufe /m 28,50

Stan GKF

Wideo: 2019.04.16 Szewna

Górna krawędź filtru

00 15 37 Szewna St nr 3

16.04.19 11:20 LZ1: 028.50 m FZ: 10 00 cm/s

Połączenie

Zdjęcie 009

Wideo 00:15:22

Teufe /m 28,50

Stan PE

Wideo: 2019.04.16 Szewna

Połączenie

00 15 23 Szewna St nr 3

16.04.19 11:20 LZ1: 028.50 m FZ: 9 00 cm/s

Foto-raport studni

Studnia

Szewna st nr3

Nr inspekcji

1

Data insp.

16.04.2019

Otwory filtra


Zdjęcie 011

Wideo 00:16:26

Teufe /m 29,00

Stan OF

Wideo: 2019.04.16 Szewna



Otwory filtra

Zdjęcie 012

Wideo 00:18:18

Teufe /m 30,20

Stan OF

Wideo: 2019.04.16 Szewna




Foto-raport studni

Studnia

Szewna st nr3

Nr inspekcji

1

Data insp.

16.04.2019

Otwory filtra

Zdjęcie 013

Wideo 00:20:21

Teufe /m 33,70

Stan OF

Wideo: 2019.04.16 Szewna



Dolna krawędź filtru; początek rury międzyfiltrowej

Zdjęcie 014

Wideo 00:22:07

Teufe /m 35,20

Stan DKF

Wideo: 2019.04.16 Szewna




Foto-raport studni

Studnia

Szewna st nr3

Nr inspekcji

1

Data insp.

16.04.2019

Połączenie

Zdjęcie 015

Wideo 00:23:34

Teufe /m 37,80

Stan PE

Wideo: 2019.04.16 Szewna



Górna krawędź filtru

Zdjęcie 016

Wideo 00:25:53

Teufe /m 40,30

Stan GKF

Wideo: 2019.04.16 Szewna




Foto-raport studni

Studnia

Szewna st nr3

Nr inspekcji

1

Data insp.

16.04.2019

Otwory filtra


Zdjęcie 017

Wideo 00:26:36

Teufe /m 40,60

Stan OF

Wideo: 2019.04.16 Szewna



Otwory filtra

Zdjęcie 018

Wideo 00:28:47

Teufe /m 43,80

Stan OF

Wideo: 2019.04.16 Szewna




Foto-raport studni

Studnia

Szewna st nr3

Nr inspekcji

1

Data insp.

16.04.2019

Dolna krawędź filtru

Zdjęcie 020

Wideo 00:30:49

Teufe /m 45,60

Stan DKF

Wideo: 2019.04.16 Szewna



Komentarz; początek rury międzyfiltrowej

Zdjęcie 021

Wideo 00:31:02

Teufe /m 45,60

Stan K

Wideo: 2019.04.16 Szewna



Foto-raport studni

Studnia

Szewna st nr3

Nr inspekcji

1

Data insp.

16.04.2019

Połączenie

Zdjęcie

019

Wideo

00:30:45

Teufe /m

45,60

Stan

PE

Wideo: 2019.04.16 Szewna



Górna krawędź filtru

Zdjęcie

023

Wideo

00:36:41

Teufe /m

52,90

Stan

GKF

Wideo: 2019.04.16 Szewna



Foto-raport studni

Studnia

Szewna st nr3

Nr inspekcji

1

Data insp.

16.04.2019

Połączenie

Zdjęcie 022

Wideo 00:36:36

Teufe /m 52,90

Stan PE

Wideo: 2019.04.16 Szewna



Otwory filtra

Zdjęcie 024

Wideo 00:37:32

Teufe /m 53,50

Stan OF

Wideo: 2019.04.16 Szewna




Foto-raport studni

Studnia

Szewna st nr3

Nr inspekcji

1

Data insp.

16.04.2019

Otworki filtra


Zdjęcie 025

Wideo 00:39:41

Teufe /m 56,60

Stan OF

Wideo: 2019.04.16 Szewna



Połączenie

Zdjęcie 026

Wideo 00:41:52

Teufe /m 60,20

Stan PE

Wideo: 2019.04.16 Szewna



Foto-raport studni

Studnia

Szewna st nr3

Nr inspekcji

1

Data insp.

16.04.2019

Otworki filtra


Zdjęcie 027

Wideo 00:42:56

Teufe /m 60,70

Stan OF

Wideo: 2019.04.16 Szewna



Otworki filtra

Zdjęcie 028

Wideo 00:45:00

Teufe /m 63,50

Stan OF

Wideo: 2019.04.16 Szewna




Foto-raport studni

Studnia Szewna st nr3

Nr inspekcji

1

Data insp. 16.04.2019

Komentarz; Dno studni z zasypem -
widok z góry


Zdjęcie 029

Wideo 00:46:14

Teufe /m 64,20

Stan K

Wideo: 2019.04.16 Szewna



Dno studni z zasypem


Zdjęcie 030

Wideo 00:47:14

Teufe /m 64,60

Stan DSZ

Wideo: 2019.04.16 Szewna





Statystyka - Studni

od 16.04.2019 do 16.04.2019

Zdjęcia : 30

L.p.	Data	Studnia	Kaseta wideo	Dł.insp	Głębokość [m]	Zdjęć
1	16.04.2019	Szewna st nr3	2019.04.16 Szewna	64,60	70,00	30
Podsumowanie wg. Zdjęcia : 30						
Liczba	Studnia	1 Szt	Suma głębokość	Studnia	70,00 m	
	Stacji	31 Szt		Inspekcji	64,60 m	
	Zdjęć	30 Szt				

Podsumowanie całości :

Liczba	Studnia	1 Szt	Suma głębokość	Studnia	70,00 m
	Stacji	31 Szt		Inspekcji	64,60 m
	Zdjęć	30 Szt			