

Maków Maz. 20.03.2012 r.

ZS.3431.1.2012

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu w trybie
przetargu nieograniczonego
na „Remont pomieszczeń
internatu (część D)
przy Zespole Szkół
w Makowie Mazowieckim”

dotyczy: odpowiedzi na otrzymane zapytanie odnośnie postępowania znak ZS.3431.1.2012 – w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pomieszczeń internatu (część D) przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim”

Zamawiający informuje, iż od Wykonawcy wpłynęło następujące zapytanie dotyczące postępowania i jednocześnie zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielamy wyjaśnień:

Treść zapytania:

W SIWZ a dokładnie w przedmiarach tj. Etap I – przedmiar instalacje elektryczne brak w dwóch pozycjach podanych ilości (kpl) oraz w Etapie II – przedmiar sanitarna instalacje wod-kan i hydrantowa brak podanych ilości (szt i m) w 4 pozycjach.

PYTANIE 1: Proszę o podanie ilości w pozycji 63 przedmiaru instalacje elektryczne – etap I?

PYTANIE 2: Proszę o podanie ilości w pozycji 65 przedmiaru instalacje elektryczne – etap I?

PYTANIE 3: Proszę o podanie ilości w pozycji 15 przedmiaru sanitarnego instalacji wod-kan i hydrantowej – Etap II?

PYTANIE 4: Proszę o podanie ilości w pozycji 58 przedmiaru sanitarnego instalacji wod-kan i hydrantowej – Etap II?

PYTANIE 5: Proszę o podanie ilości w pozycji 59 przedmiaru sanitarnego instalacji wod-kan i hydrantowej – Etap II?

PYTANIE 6: Proszę o podanie ilości w pozycji 60 przedmiaru sanitarnego instalacji wod-kan i hydrantowej – Etap II?

Odpowiedź:

Ad. Pytania 1-6

Ilości podane w pozycjach, do których odnoszą się pytania są ilościami prawidłowymi tzn. ma być 0 (zero).

Takie ilości powstały w wyniku podziału zadania na dwa etapy. Świadczy to o tym, że roboty do których odnoszą się pozycje z obmiarem zerowym nie występują w np. w I etapie zadania natomiast występują one w II etapie i na odwrót.

/-/ Elżbieta Rakowska