

Urząd Gminy Buczkowice
KARTA OGÓLNA
Wpł.
dnia 24-08-2026
L.dz. 010301.2026
Pisze

Buczkowice, dn. 24.08.2026 r.

INTERPELACJA

Wnioskodawca:

Michał Wandzel

Radny Gminy Buczkowice

Adresat: Mieczysław Moczek

Przewodniczący Rady Gminy Buczkowice

Dotyczy: weryfikacji oraz uzupełnienia oznakowania pionowego na drogach gminnych i wewnętrznych w miejscowości Godziszka.

Wnoszę interpelację dotyczącą przeprowadzenia przeglądu organizacji ruchu oraz uzupełnienia brakującego oznakowania pionowego. Interpelacja dotyczy sprawy o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego.

Stan faktyczny

Podczas obserwacji oraz zgłoszeń mieszkańców stwierdzono występowanie braków w oznakowaniu pionowym, obejmujących w szczególności znaki: „Droga wewnętrzna”, „Ustąp pierwszeństwa przejazdu” oraz „STOP”.

Braki oznakowania przy ul. Beskidzkiej w Godziszce dotyczą ulic: Astrów, Krokusów oraz Pierwiosnków.

W ciągu ul. Łodygowskiej przebiegającej przez miejscowości Godziszka, Rybarzowice i Kalna wymagają weryfikacji oznakowania wloty ulic: Orla, Jasna, Kolorowa, Słowików, Spokojna, Pogodna, Siewna oraz Północna.

Szczególne zastrzeżenia budzi skrzyżowanie ul. Siewnej z ul. Łodygowską. Na wskazanym skrzyżowaniu doszło do zdarzenia drogowego, w którym mieszkaniec wyjechał taczkami ogrodowymi z ul. Siewnej na ul. Łodygowską, doprowadzając do kolizji z rowerzystą. Poszkodowany rowerzysta doznał ciężkich obrażeń i został przewieziony do szpitala. Służby obecne na miejscu zdarzenia, w tym Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz Straż Pożarna, zwróciły uwagę na brak właściwego oznakowania ulicy podporządkowanej.

by

Dodatkowo zauważalna jest niejednolitość oznakowania na terenie miejscowości Godziszka. Na części skrzyżowań, przede wszystkim w rejonie tzw. Starej Godziszki, stosowane są znaki „Ustąp pierwszeństwa przejazdu”, natomiast w innych lokalizacjach, głównie na obszarze Nowej Godziszki, występują znaki „STOP” lub oznaczenie „Droga wewnętrzna”. Budzi to pytania o przyjęte kryteria organizacji ruchu i zasadność zróżnicowania oznakowania.

Wnoszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy dla wskazanych ulic przeprowadzano analizę organizacji ruchu i bezpieczeństwa?


Jakie są przyczyny braku oznakowania pionowego w wymienionych lokalizacjach?

Z czego wynikają różnice pomiędzy stosowaniem znaków „STOP”, „Ustąp pierwszeństwa przejazdu” oraz „Droga wewnętrzna” na terenie Godziszki?

Czy planowane jest uzupełnienie brakujących znaków oraz w jakim terminie?

Czy po zdarzeniu na ul. Siewnej podjęto działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa?

Zwracam się o niezwłoczne przekazanie interpelacji Wójtowi Gminy Buczkowice celem udzielenia odpowiedzi zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym.


.....
Michał Wandzel
Radny Gminy Buczkowice