



OPINIA Nr: 1347/2025/04

z dnia: 2025/04/01

Rzeczoznawca : inż. Radosław Skup - RS 001561 CCRS 635/15/18/21/2

Zlecienniodawca: Gmina Siedlce

Adres: Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] IV-2025

Marka: OPEL

Rok produkcji: 2008

Model: Movano 2.5 CDTI MR`07 E4 3.3t

Wersja: L2H2

Nr rejestracyjny: WSI04244

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: VN1F9B1H639869439

Nr INFO-EKSPERT	028-03383
Data pierwszej rejestracji	2008/05/29, (w Polsce: 2016/11/21)
Data ważności badania technicznego	2025/11/15
Wskazanie drogomierza	323853 km
Okres eksploatacji pojazdu (08/05/29-25/04/01)	202 mies.
Dop. masa całk. / Ładowność	3300 kg / 1429 kg
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	3578 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2464 ccm / 88kW (120KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E4
Długość / Szerokość / Wysokość	5399 mm / 1990 mm / 2486 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2006.09-2008.04)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	6	Przygotowanie do montażu radia
2	Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni	7	Radioodtwarzacz Siemens CR213
3	Fotel pasażera podwójny	8	Ścianka działowa wysoka bez okna
4	Immobilizer	9	Wspomaganie układu kierowniczego
5	Poduszka powietrzna kierowcy		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Hak holowniczy	135
2	Klimatyzacja	878
3	Podłoga drewniana części bagażowej	135
4	Poduszka powietrzna pasażera	360
5	Ściany boczne wyłożone sklejką nie lakierowaną	108
6	Światła p/mgielne przednie	65
7	Zamek centralny zdalnie sterowany	111

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	HANKOOK 215/65 R16C 106/104T RW 12 WIN.I*CEPT LV TL	5,0	64
Przednie prawe:	HANKOOK 215/65 R16C 106/104T RW 12 WIN.I*CEPT LV TL	5,0	64
Tylne lewe:	NEXEN 215/65 R16C 109/107R EURO-WIN TL	6,0	53
Tylne prawe:	NEXEN 215/65 R16C 109/107R EURO-WIN TL	6,0	53

STAN TECHNICZNY POJAZDU**INFORMACJE OGÓLNE:****OGLEDZINY SILNIKA I UKŁADU NAPĘDOWEGO WYKAZAŁY:**

Silnik odpala prawidłowo, po uruchomieniu pracuje nierówno i słyszalne są stuki ze skrzyni korbowej. Widoczne wycieki z uszczelnień silnika - w szczególności na połączeniu ze skrzynią biegów i misy olejowej. Osprzęt silnika zużyty adekwatnie do czasu użytkowania. Skrzynia biegów zaolejona, niesprawne sprzęgło. Skorodowane zawieszenie przednie.

OGLEDZINY ZEWNĘTRZNE POJAZDU WYKAZAŁY:

1. Zderzak przedni - porysowany
2. Pokrywa silnika - poobijana od kamieni, skorodowana od wewnętrznej strony
3. Szyba czołowa - pęknięcia po lewej stronie
4. Drzwi przednie lewe – wgniecione
5. Stopień progu lewego - skorodowany
6. Dach w części przedniej - punktowa korozja
7. Drzwi przednie prawe – wgniecione i popękane zawiasy
8. Stopień progu prawego – skorodowany
9. Lusterko prawe- porysowane
10. Błotnik tylny prawy - skorodowany i porysowany
11. Drzwi tylne prawe - wgniecione
12. Drzwi tylne lewe - pognięte
13. Zderzak tylny – połamany
14. Błotnik tylny lewy - skorodowany i porysowany
15. Błotnik przedni prawy – wgnięciony
16. Lusterko lewe - porysowane
17. Słupek przedni lewy - punktowa korozja
18. Słupek przedni prawy - punktowa korozja
19. Podłuznica prawa - skorodowana
20. Podłuznica lewa - skorodowana

OGLEDZINY WNĘTRZA POJAZDU WYKAZAŁY:

1. Tapicerka drzwi przednich lewych –zabrudzona
2. Siedzenie kierowcy – przecierane siedzisko
3. Nakładka wewnętrzna progu lewego – porysowana
4. Uszczelka drzwi P suwanych - zdeformowana
5. Wykładzina podłogi - zabrudzona i poplamiona

Przedmiotowy pojazd w stanie przedstawionym do oględzin nie stanowi odpadu wg Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.

1. Książka serwisowa - brak
2. Klucze ze sterownikami do pojazdu - 2 szt

USTERKI LUB BRAKI, KTÓRE NIE BYŁY MOŻLIWE DO STWIERDZENIA I WSKAZANIA W MIEJSCU WYKONYWANIA WYCENY WARTOŚCI POJAZDU (PARKING), DLATEGO TEŻ WYKONAWCA WYCENY NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU UJAWNIENIA DODATKOWYCH USTEREK LUB BRAKÓW, NIE MOGĄ ONE RÓWNIEŻ BYĆ PODSTAWĄ DO SKŁADANIA REKLAMACJI Z TYTUŁU OPARCIA SIĘ NA WYCENIE WARTOŚCI POJAZDU W CZASIE TRANSAKCJI ZAKUPU.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (203 mies.)

20 111 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE

1 792 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA OGUMIENIE

- 233 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE

- 13 647 PLN

W tym:

[%] Wart. [PLN]

Stan utrzymania i dbałość o pojazd

-5,0

-1 095

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej. W pojeździe stwierdzono: zabrudzenie tapicerki siedzeń nadwozia, zniszczenie tapicerki siedzeń nadwozia poprzez przepalenia tkanin, zabrudzone wykładziny wnętrza nadwozia.

Konieczne naprawy pojazdu

-57,3

-12 552

Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

8000 PLN

(słownie: osiem tysięcy złotych)

w tym VAT (23,0%) 1495,93 PLN

Wycenę sporządził:

inż. Radosław Skup

pieczęć

inż. Radosław Skup

Certyfikowany rzeczoznawca

Samochodowy

RS 001561

Dnia 01.04.2025 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 1347/2025/04

z dnia: 2025/04/01

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] IV-2025

Marka: OPEL

Rok produkcji: 2008

Model: Movano 2.5 CDTi MR'07 E4 3.3t

Wersja: L2H2

Nr rejestracyjny: WSI04244

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t









