WYCENA, EKSPERTYZY MASZYN,
URZĄDZEŃ, POJAZDÓW

mgr inż. Adam SIEKIERKA
RZECZOZNAWCA

EXPERT

CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO
CZŁONEK STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH
POLEKSMOT W KATOWICACH

43-418 Pogwizdów,
ul. Wrzosów 69
tel. +48 606 698 338
+48 33 856 82 10
e-mail: asexpert@poczta.onet.pl
NIP 548-173-78-79
Konto: 07 1050 1083 1000 0091 4115 4923

OCENA TECHNICZNA - WYCENA Nr AS/5/26

Zleceniodawca:	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
Adres:	43-400 Cieszyn
	ul. Bobrecka 29
	NIP: 548-21-37-472
Pismo, znak, postanowienie, zlec.:	wiadomość tekstowa sms z dnia 14.01.2026r.
Zakres oceny:	Ustalenie stanu technicznego i wartości pojazdu.
Przeznaczenie oceny:	Dla potrzeb własnych.

Pojazd zarejestrowano na: jak zleceniodawca

Badanie techniczne ważne do 14.11.2025r.

Pojazd po wcześniejszych, nieprofesjonalnych naprawach blacharsko – lakierniczych.

Do reprezentowania OT upoważniony jest rzeczoznawca Adam Siekierka

Dokonano szczegółowej analizy przedmiotu wyceny co do stanu technicznego (zużycie fizyczne), oceny nowoczesności i przydatności (zużycie funkcjonalne) oraz innych okoliczności ze szczególnym uwzględnieniem podaży i popytu (zużycie ekonomiczne) na obiekty o takiej samej lub zbliżonej charakterystyce i parametrach.

Miejsce dokonania oględzin: Cieszyn

Przyjęto wartość rynkową wycenianego pojazdu dla aktualnego sposobu użytkowania. Zastosowano podejście porównawcze, metodę cenowo-porównawczą, uwzględniając ceny ofertowe podobnych, porównywalnych pojazdów, dokonując korekt ich wartości w odniesieniu do zidentyfikowanych atrybutów.

Na podstawie oględzin i dokonanego wywiadu z właścicielem przedmiotu wyceny oraz źródłowych danych technicznych ustalono:

Marka pojazdu:	Opel
Typ pojazdu:	Combo
Rodzaj pojazdu:	samochód osobowy
Rodzaj nadwozia:	kombi (uniwersalne)
Numer rejestracyjny:	SCI 12345
Rok produkcji:	2003
Numer identyfikacyjny nadwozia:	W0L0XCF0643006718
Wskazania licznika:	182781 km
Ilość drzwi:	4
Ilość miejsc:	5
Liczba osi:	2
Dopuszczalna masa całkowita:	1745 kg
Skrzynia biegów:	manualna
Rodzaj silnika, oznaczenie:	z zapłonem iskrowym
Pojemność / moc silnika:	1598 cm^3/ 64 kW
Liczba cylindrów / układ	4 / R

Silnik:

Silnik po wcześniejszej wymianie. Rozruch silnika łatwy, tłumik skorodowany powierzchniowo. Chłodnica cieczy, skraplacz klimatyzacji - rdzenie skorodowane powierzchniowo. Normatywna praca układu korbowo - tłokowego i układu napędu rozrządu w całym zakresie prędkości obrotowej. Ślady wycieków oleju przez uszczelnienia. Osprzęt silnika podniszczony. Konieczna dalsza, szczegółowa weryfikacja silnika w warunkach warsztatowych z rozłożeniem.

Podwozie:

Skrzynia biegów, półosie napędowe - ponadnormatywnie wyeksploatowane, konieczna dalsza weryfikacja całego układu przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych.

Zawieszenie przednie i tylne - ponadnormatywnie wyeksploatowane, elementy zawieszenia skorodowane powierzchniowo, do dalszej weryfikacji.

Układ kierowniczy - ponadnormatywnie wyeksploatowane, elementy układu kierowniczego skorodowane powierzchniowo, do dalszej weryfikacji.

Układ hamulcowy - ponadnormatywnie wyeksploatowany, elementy układu hamulcowego skorodowane powierzchniowo, do dalszej weryfikacji.

Nadwozie:

Szkielet nadwozia i poszycie skorodowane powierzchniowo, miejscowo z perforacją, po wcześniejszej, nieprofesjonalnej naprawie blacharsko – lakierniczej, głównie w obszarze progów.

Naroże tylne lewe z tworzywa – poszycie przetarte. Listwy ozdobne błotników przymocowane w sposób prowizoryczny, niefabryczny.

Powłoka lakierowa – zmatowiała z ubytkami.

Wyposażenie, pokrycie tapicerskie – podniszczone, ponadnormatywnie zabrudzone, poszycie tapicerskie miejscowo uszkodzone mechanicznie z ubytkami materiału, elementy z tworzywa popękane, trwale odkształcone.

Osprzęt:

Podniszczony. Instalacja elektryczna - konieczna weryfikacja z diagnostyką.

Ogumienie: marka - wymiar - stan techniczny - % zużycia bieżnika


2 kpl.ogum.	m-ki	Sava	rozm.	175/65 R14	70% zuż.
2 kpl.ogum.	m-ki	Fulda	rozm.	175/65 R14	40% zuż.

Ocena końcowa i ustalenie wartości rynkowej:

Ze względu na fakt, iż brak jest ceny katalogowej przedmiotowego pojazdu, w wycenie zastosowano podejście cenowo - porównawcze, posługując się bieżącym raportem dotyczącym wartości samochodów używanych OMNIPRET.

Poniższy wykres i tabela przedstawiają przeciętną wartość rynkową wycenianego modelu pojazdu dla poszczególnych roczników, czerwony punkt na wykresie odpowiada wycenie przedmiotowego pojazdu, ceny podano w wartościach brutto:





Przyjęta wartość bazowa po zaokrągleniu - 10700 zł. brutto

Wartość bazową należy obniżyć o 25% ze względu na wcześniejsze nieprofesjonalne, prowizoryczne naprawy blacharsko – lakiernicze, pogorszony w stosunku do normatywnego stan techniczny pojazdu i brak ważności badania technicznego.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania wyceny, po zaokrągleniu wynosi: 8000 zł.
(słownie: osiemtysięcy zł.)

Dalszą eksploatację warunkuje przeprowadzenie naprawy zmierzającej do usunięcia opisanych usterek / uszkodzeń.

Data opracowania: 19.01.2026r.

UPRAWNIONY RZECZOZNAWCA Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych "POLEKSMOT" RM 2600 RZECZOZNAWCA MASZYNOWY mgr inż. Adam SIEKIERKA

117 RZECZOZNAWCA DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG W ZAKRESIE MOTORYZACJA MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA mgr inż. Adam Siekierka ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ W KATOWICACH

167 BIEGŁY SKARBOWY Izba Skarbowa w Katowicach mgr inż. Adam Siekierka

Wycenę sporządził:

Załącznik: dokumentacja fotograficzna w ilości 47 zdjęć

Lit: "Wycena wartości środków technicznych - standard wykonania", wyd.Stow.Rzecz.Motor.i Maszyn."Poleksmot",K-ce 2003;

Klauzule i zastrzeżenia ograniczające:

Wydając niniejszą ocenę techniczną rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu. Rzeczoznawca nie odpowiada za dane, co do których został wprowadzony w błąd oraz za wady prawne.

Ocena techniczna nie może być opublikowana w jakimkolwiek dokumencie bez zgody rzeczoznawcy, można ją wykorzystać tylko do celu określonego na wstępie. Rzeczoznawca nie odpowiada za wady ukryte wycenianego pojazdu, a ocena techniczna nie stanowi ekspertyzy technicznej.


Powiatowy Zarząd
Dróg Publicznych
w Cieszynie
SCI 12345
TOUR


PL
SCI 12345


ZETOR
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
SCI 12345


ZETOR
ZETOR 7245
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
Powiatowy Zarząd
Dróg Publicznych
w Cieszynie
TOUR


COMBO
SCI 12345
Powiatowy Zarząd
Dróg Publicznych
w Cieszynie


OPEL
COMBO
PL SC I 12345
Auto-Casco BOSS o auto moto sport o EUROPA


Powiatowy Zarząd
Dróg Publicznych
w Giżycku
OPEL
COMBO
PL SC I 12345
Auto-Casco BOSS o auto moto sport o EUROPA


Powiatowy Zarząd
Dróg Publicznych
w Cieszynie


KRISTALL
175/70R14 84T
M+S


HANKOOK S3 +
MADE IN POLAND
ROTATION




M+S 175/65R14












ROTATION






M+S 175/65R14










80
140
60
160
km/h
180
200
220
km
1400.1
18278.1
1/2
1/1


0
1
2
3
4
5
6
7
x1000
min-1
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
km/h
km
1400.1
18278
80
100
°C

AIRBAG




AIRBAG


OPEL
e1*98/14*0179
W0L0XCF0643006718
1745 kg
2745 kg
1-0800 kg
2-0960 kg
Y 20Z XXII
PL*1619 RP03








ZETOR 7245


Powiatowy Zarząd
Dróg Publicznych
w Cieszynie
OPEL
10. 10. 10. 9.5.


SCI 12345
OPEL
10. 10. 10. 9.5.

1.0 OPEL 95

OPEL 1.6 16V
DELPHI


10LOXCE0643006718




Powiatowy Zarząd
Dróg Publicznych
w Cieszynie








x1000
min-1
km/h
km
400.
8278
80
100
°C

