

Protokół badania i przeglądu hydrantów nr:						01/10/2024																										
ZAMAWIAJĄCY: BIPROINSTAL RAFAŁ MARCINIAK			DATA BADANIA/PRZEGLĄDU 31.10.2024																													
MIEJSCE WYKONANIA BADANIA/PRZEGLĄDU ul. Arcybiskupa Zygmunta Felińskiego, Ostrówek			WYKONAWCA USŁUGI ADR-HELP sp. z o.o.																													
Wyniki pomiarów:																																
Lp.	Lokalizacja hydrantu (przybliżona)	Hydrant	Prądownica	K	Ciśnienie statyczne [Bar] Hs	Ciśnienie dynamiczne [Bar]	Wydajność [dm ³ /s] Q	UWAGI																								
1	Hydrant / Ostrówek, ul. Felińskiego	DN80	26	397	3,6	2,6	10,67	SPEŁNIA																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Hd [Bar]</th> <th>Q [dm³/s]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Minimalne wartości dla hydrantu zewnętrznego DN 80* (w przypadku jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2 000)</td> <td>2</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Minimalne wartości dla hydrantu zewnętrznego DN 80</td> <td>2</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Minimalne wartości dla hydrantu zewnętrznego DN 100</td> <td>2</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Minimalne wartości dla hydrantu zewnętrznego DN 150</td> <td>2</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Minimalne wartości dla hydrantu wewnętrznego DN 25</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Minimalne wartości dla hydrantu wewnętrznego DN 33</td> <td>2</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>Minimalne wartości dla hydrantu wewnętrznego DN 52 i ZH 52</td> <td>2</td> <td>2,5</td> </tr> </tbody> </table>										Hd [Bar]	Q [dm ³ /s]	Minimalne wartości dla hydrantu zewnętrznego DN 80* (w przypadku jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2 000)	2	5	Minimalne wartości dla hydrantu zewnętrznego DN 80	2	10	Minimalne wartości dla hydrantu zewnętrznego DN 100	2	15	Minimalne wartości dla hydrantu zewnętrznego DN 150	2	20	Minimalne wartości dla hydrantu wewnętrznego DN 25	2	1	Minimalne wartości dla hydrantu wewnętrznego DN 33	2	1,5	Minimalne wartości dla hydrantu wewnętrznego DN 52 i ZH 52	2	2,5
	Hd [Bar]	Q [dm ³ /s]																														
Minimalne wartości dla hydrantu zewnętrznego DN 80* (w przypadku jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2 000)	2	5																														
Minimalne wartości dla hydrantu zewnętrznego DN 80	2	10																														
Minimalne wartości dla hydrantu zewnętrznego DN 100	2	15																														
Minimalne wartości dla hydrantu zewnętrznego DN 150	2	20																														
Minimalne wartości dla hydrantu wewnętrznego DN 25	2	1																														
Minimalne wartości dla hydrantu wewnętrznego DN 33	2	1,5																														
Minimalne wartości dla hydrantu wewnętrznego DN 52 i ZH 52	2	2,5																														
Wnioski i zalecania:			Badana instalacja hydrantowa nie** spełnia wymagania w zakresie wydajności, ciśnienia statycznego i dynamicznego.																													
Badanie wykonano w oparciu o:			Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).																													
Data następnego badania:			Badanie wykonano urządzeniem Hydro-flow HF-01																													
Potwierdzam wykonanie badania/przeglądu:  INSPEKTOR ds. PPOZ Katarzyna Pionka data i Pieczęć i podpis			Badanie wykonat:  INSPEKTOR ds. PPOZ Katarzyna Pionka data i Pieczęć i podpis																													
ADR-HELP Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 1/15 04-240 Tłuszcz NIP 125-1704070 KRS 0000833408 tel. 725-234-113, telefax: 23 742-90-89																																