

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

w postępowaniu na: Konserwację i restaurację elewacji - II etap, konserwacja cokołu oraz zmiana pokrycia połaci dachowych Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa w Żębocinie

W związku z przesłanym pytaniem Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława B.M. w Żębocinie, Żębocin 61, 32-100 Proszowice:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie nieścisłości w zakresie prac w zapytaniu ofertowym dotyczącym prac konserwatorskich przy kościele pw. Św. Stanisława Biskupa w Żębocinie.

W specyfikacji warunków zamówienia a także w dołączonej do zapytania ofertowego umowie, w nazwie zadania wyszczególniono m.in. ***zmianę pokrycia połaci dachowych kościoła***. Tymczasem w opisie zadania oraz w przedmiarze robót, prace przy dachu zostały zawężone do wykonania powłoki antykorozyjnej blaszanego pokrycia oraz wymiany orynnowania (przedmiar zawiera jedynie oczyszczenie i malowanie połaci dachowych oraz wymianę rynien i rur spustowych nie nadających się do użytku). Prosimy o określenie jaki jest ostateczny zakres prac przy dachu.

uprzejmie wyjaśnia:

Zamawiający uzyskał dotację na konserwację i restaurację Kościoła etap II, który zgodnie z dołączonymi dokumentami zawiera zakres, który należy skalkulować składając ofertę. **Natomiast tytuł zamówienia został powtórzony z promesy przyznającej dotację.**