

GN.6845.5.2023

Kaczory, dnia 26 lipca 2023 r.

Polski Związek Wędkarki
Okręg Nadnotecki
ul. Śniadeckich 136/4
64-920 Pila

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej wschodniej części jeziora Kopcze, położonego w Kaczorach ustalono, że przy dopływie z Kanału Okaliniec na dnie jeziora (obecnie pozbawionego wody) wykopano rów o długości około 140 m. Skarpy rowu porośnięte są roślinnością, która przysłania istniejące zagłębienie.

Rów został wykonany bez uzgodnienia z właścicielem. Prowadzenie prac ziemnych w korycie jeziora wymaga uzgodnienia z Wydzierżawiającym oraz w zależności od charakteru prac odpowiednich zezwoleń zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Pogłębianie zbiornika wodnego wymaga dokonania precyzyjnych ustaleń, co do zakresu robót ziemnych, celu takiego przedsięwzięcia, jego wpływu na gospodarkę wodną i na kształtowanie środowiska naturalnego. Każda niewłaściwa ingerencja człowieka może przyczynić się do pogorszenia jakości wód oraz przyspieszać degradację jeziora.

Przy usuwaniu szuwarów, dokonywaniu wykopów niszczone są potencjalne miejsca lęgowe różnych gatunków ptactwa oraz środowisko życia innych zwierząt. System korzeniowy roślinności strefy brzegowej pełni funkcję naturalnego umocnienia brzegów zbiorników wodnych. Strefa brzegowa charakteryzująca się różnorodnością występujących gatunków roślin ma wpływ na jakość wody. Spływ wody powinien następować wyłobionym naturalnym korytem, a nie jak w przypadku jeziora Kopcze pogłębionym znacznie rowem, co w przypadku wypełnienia zbiornika wodą stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo nie tylko dla wędkarzy, ale dla każdego kto korzysta z jeziora.

Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców, wędkarzy, dzieci, czy też osób spacerujących brzegiem jeziora należy przywrócić poprzedni stan.

Obecne zagłębienie, w szczególności po wypełnieniu wodą stanowi zagrożenie upadkiem, utonięciem, uszkodzeniem kończyn, nieświadomych pieszych przechodzących i skrcających drogę na drugą stronę jeziora.

Ponadto we wschodniej części jeziora widoczne są wystające gałęzie, pozostałości, drzew, choinek, które należy usunąć.

Wobec powyższego proszę o przywrócenie pierwotnego stanu jeziora Kopcze na jego wschodnim odcinku, oczyszczenie ze znajdujących się gałęzi i pływających choinek w terminie do 16.08.2023 r. Jednocześnie informuję o obowiązku występowania o uzgodnienia w zakresie planowanych prac z tut. organem.

zał.

- zdjęcia

Burmistrz

mgr Brunon Wolski



OKRĘG NADNOTECKI POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI

ul. Śniadeckich 136/4, 64-920 Piła, tel/fax(67): 2131848, 3511570,
Bank Pocztowy o/Piła 05 1320 1351 2213 0615 2000 0004
NIP 764-11-00-006 KRS 0000147595

Piła, 2.08.2023 r.

ON.P.30/2023

*Proszę M. Stacholaka -
przepraszam za opóźnieniem*

Urząd Miasta i Gminy w Kaczorach
Wpłynęło dnia 8.08.2023
L.dz. 3379
Zaś.

Pan Brunon Wolski
Burmistrz
Urząd Miasta i Gminy w Kaczorach
ul. Piłska 1
64 – 810 Kaczory

W nawiązaniu do Pisma z dnia 26 lipca 2023 r. nr GN. 6845.5.2023 ws. wykopu rowu na dnie jeziora Kopcze przy dopływie z Kanału Okaliniec, uprzejmie informuję, że działania związane z wykopem wspomnianego rowu nie były wykonane na zlecenie ON PZW w Pile ani też Koła PZW Kaczory. Jednocześnie informuję, iż konserwacje całego cieku kanału co roku wykonują Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy. Ostatnią konserwację kanału – polegającą na odmuleniu i oczyszczeniu przeprowadzono w miesiącu styczniu 2023 r. którą nadzorowało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Pile. Natomiast wędkarze z Koła PZW Kaczory wykonali prace związane z przebudową kładki przy grobli w uzgodnieniu z właścicielem terenu tj. Nadleśnictwem Kaczory. Nadmieniam, że dotychczasowa kładka wymagała gruntownej naprawy z uwagi na stopień jej zużycia oraz na apel mieszkańców spacerujących wokół jeziora tzw. ścieżką edukacyjną jak i wędkarzy. Ponadto kładka jest jedynym miejscem pozwalającym przejść na drugą stronę jeziora. W odniesieniu do gałęzi widniejących nad lustrem wody informuję, że są to wywroty drzew rosnących wzdłuż linii brzegowej, których właścicielami są Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kaczory i osoby prywatne. Przy wysokim poziomie lustra wody znajdowały się pod powierzchnią, a od kilku lat w związku z panującą suszą i niskim stanem wody zostały odkryte i nikt ich nie usuwa. Co do zatopionych choinek wyjaśniam, że w 2021 roku ze względu na specyfikę jeziora i brak roślinności w wodzie pobudowano dwa krzęśliska - do tarła ryb i ochrony przed drapieżnikiem.

W trosce o stan jeziora Kopcze i Bobrowe Duże („Jachna”) deklaruję chęć współpracy w zakresie ochrony tych jezior i dalszych działań w celu poprawy ich stanu.

Z poważaniem


PREZES ON PZW
mgr Jan Wyglowski