

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ 2022

- PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO -

1

Starostwo Powiatowe w Świebodzinie

Dane identyfikacyjne obiektu

1	Numer ewidencyjny (JNI): 01007495
2	Rodzaj obiektu / nr drogi: Most / 1228 F
3	Kilometraż: 9 + 200
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: Stal / dylina
5	JAD: Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
6	Najbliższa miejscowość: (- 06 -) OŁOBOK II - czerwony
7	Rodzaj i nazwa przeszkody: Kanał Ołobocki
8	Długość obiektu: 15,10 m

Przeгляд wykonany zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 w sprawie: Instrukcji przeprowadzania przeglądów

DATA PRZEGLĄDU

2022-10-20

Inspektor

mgr inż. Dariusz BURY

STAN TECHNICZNY OBIEKTU

Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia						Ocena stanu	EKSPERTYZA	
									Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy / stożki / - gruntowe	NT	WT					3	nie	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł - asfalt na bruku							4	nie	
3	Nawierzchnia jezdni - dylina drewniana	AD	KD	LD	UD			2	nie	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki - dylina	AD	KD	UD	LD	KS	DS	1	nie	
5	Balustrady, bariery ochronne							3	nie	
6	Belki podporęczowe, gzymsy - brak							-	-	
7	Urządzenia odwadniające - powierzchniowe							2	nie	
8	Izolacja pomostu - papa							-	-	
9	Konstrukcja pomostu - drewniana	AD	KD					3	nie	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych - stalowe dźw.	AS	KS					3	nie	
11	Łożyska - (mechanizmy rolkowo - przesuwne)	AS	KS					3	nie	
12	Urządzenia dylatacyjne - blachy stalowe	AS	KS					3	nie	
13	Przyczółki	NB	WB	KB	OB			4	nie	
14	Filary	KB	OB	OC	KC			4	nie	
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	NT	WT					4	nie	
16	Przeguby							-	-	
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka ceglano - bet.	AB	KB	RB	OB	OC	KC	2	nie	
18	Urządzenia ochrony środowiska							-	-	
19	Schody skarpowe - brak							-	-	
20	Urządzenia obce - rura stalowa Ø 80mm od g. wy							3	-	

Stan pogody: sucho (lekkie zachmurzenie)

Temperatura: + 16°C

Ocena średnia obiektu:

2,93

OCENA CAŁEGO OBIEKTU:

1,00

Oceny w oparciu o Rozporządzenie MTiGM z dnia 28 lutego 2000r. (Dz. Ustaw Nr 32 z dnia 25.04.2000r. - strona 1974)

Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego: Ubytki w dylinie jezdni (o szer. - 6,00m) oraz zapadnięcia nawierzchni bitumicznej w strefie skrzydeł zmniejszają bezpieczeństwo ruchu pojazdów. Natomiast chodniki o "świecie" 1,00m wraz z progami spowalniającymi na dojazdach do obiektu zapewniają bezpieczeństwo pieszych i poprawiają bezpieczeństwo ruchu pojazdów. Oznaczona nośność obiektu - 15T (B-18) i ograniczenie prędkości do 40km/h (B-33). Brak tabliczek z nazwą kanału (F-4).

Przejazdy pojazdów ponadnormatywnych!

Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):

Nie stwierdzono.

PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***

Parametr	Ograniczenie**	Ocena
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego		
2. Aktualna nośność obiektu		
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów		
4. Szerokość skrajni na obiekcie		
5. Wysokość skrajni na obiekcie		
6. Skrajnia / światło pod obiektem		

WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:

Z zaleceń Przeglądu Podstawowego z dn. 08.11.2021r. prowadzono prace utrzymaniowe na obiekcie.

Wolczkowo, październik 2022r.

Copyright © 2005 Inwest - Projekt mgr inż. Dariusz Bury

2	PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ – PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO /OBIEKTU MOSTOWEGO –					
WNIOSKOWANE ZALECENIA						
	Parametr	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania			
1	Zamknięcie obiektu dla ruchu	nie				
2	Ograniczenie nośności do 15 [Mg]	TAK	1			
3	Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	nie				
4	Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	nie				
5	Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	nie				
6	Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	nie				
7	Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	nie				
8	Oznakowanie obiektu - zamontować: 2szt, F-4,	TAK	1			
9	Wykonanie prac porządkowych	TAK	1			
10	Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: TAK					
Wykaz potrzeb dla bieżącego utrzymania i remontów (Przedmiar) – Ołobok II						
Lp.	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb	J.m	Ilość	Cena	Wartość
1	Wykosić trawy na stożkach gruntowych,	1	m ²	20,00		
2	Wymienić ok. 50 % desek w dylinie jezdni i ok. 30% desek w dylinie chodnika. Razem jest to ok. 60 - 70m ² . Dobić gwoździami 4-5 calowymi nie trzymające deski. Aktualny stan techniczny dyliny i pomostu wymaga kompleksowej NAPRAWY!	1	kpl.	1		
3	Oczyszczyć do S.A. 2,5 i zabezpieczyć antykorozyjnie krawężnik stalowy aplikacją 360µm (system epoksydowo – poliuretanowy),	1	mb	29,60		
4	Oznakować: nazwę kanału (tabliczki - znak F – 4),	1	szt.	2		
5	Zlecić opracowanie technologii remontu mostu (podobnie jak wykonano to w 2010r. dla obiektu „ Ołobok I”),	1	1pl.	1		
6	Przeгляд 1 – no roczny (Podstawowy Mostu) w 2023r.	1	szt.	1		
7	Przeгляд 5 – cio letni (Szczegółowy Mostu) w 2023r. + aktualizacja KO i KW.	1	szt.	1		
8						
9						
10						
Uwaga: Obiekt utrzymany w dość dobrym stanie technicznym, uwzględniając czas budowy (lata 1930). Obecna degradacja dyliny jezdni i chodników skłania do konieczności wymiany niemal całego pokładu jezdni i chodników w niedalekiej przyszłości.						
A – oznaczający prace awaryjne, które należy wykonać niezwłocznie, poza planem prac na rok bieżący, 1 – oznaczający prace do wykonania w przyszłym roku, 2, 3 – oznaczający prace do wykonania w drugiej i trzeciej kolejności w latach następnych,						
WYKONAWCA PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO						
Nr uprawnień budowlanych		Tytuł, imię i nazwisko, data		Pieczęć i podpis:		
197/Sz/86	mostowe	Przeгляд 1 – no roczny Mostu wykonała Inspekcja Mostów mgr inż. Dariusz BURY 20.10.2022r.				
196/Sz/89	drogowe					
133/Sz/94	zewn. sieci wod. – kan.					
305/Sz/94	konstr. – budowlane					
DECYZJA / WNIOSEK* Naczelnika Wydziału Dróg – Starostwo Powiatowe w Świebodzinie:						
Opis decyzji	W ramach " bieżącego utrzymania " należy wykonać: prace ujęte „ Planie robót”. Prowadzić bieżące utrzymanie obiektu. Należy przeprowadzić remont w zakresie jak na moście : Ołobok I" w roku 2010r.					
Data decyzji						
Decyzję podjął	Naczelnik Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Świebodzinie mgr inż. Karolina ADAMIROWICZ pieczęć i podpis					