

PROTOKÓŁ

z dnia 1 lipca 2025 r.

z przeprowadzonej kontroli zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu w trybie § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784)

1. Numer zatwierdzonej stałej zmiany organizacji ruchu:
KT.7121.105.2025 z dnia 23 czerwca 2025 r.
2. Określony termin na wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu:
30 czerwca 2025 r.
3. Data wpływu zawiadomienia jednostki wprowadzającej organizację ruchu:
23 czerwca 2025 r.
4. Data wprowadzenia organizacji ruchu wskazana w zawiadomieniu o wprowadzeniu organizacji ruchu:
30 czerwca 2025 r.
5. Termin na dokonanie kontroli przez organ zarządzający ruchem na drodze:
14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu (tj. do dnia 14 lipca 2025 r.)

W dniu 1 lipca 2025 r. na podstawie § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia przeprowadzona została kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji zatwierdzonego pismem znak KT.7121.105.2025 z dnia 23 czerwca 2025 r. projektu stałej organizacji ruchu drogi powiatowej Nr 1909R Krempna-Żydowskie-Grab w miejscowości Krempna w przedmiocie poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz wprowadzenia oznakowania wjazdu na parking.

W toku prowadzonych czynności kontrolnych sporządzono dokumentację fotograficzną załączoną do akt sprawy (Załącznik do protokołu z dnia 1 lipca 2025 r. z realizacji zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu znak KT.7121.105.2025 z dnia 23 czerwca 2025 r.).

Osoby prowadzące kontrolę na drodze:

Jednostka	Imię i Nazwisko	Podpis
Starostwo Powiatowe w Jasle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło	Justyna Basista	
Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło	Konrad Budziak	

I. WYNIKI KONTROLI

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono poniżej opisane nieprawidłowości:

1. Brak tabliczek T-0 do znaków B-35 wprowadzających okres obowiązywania znaków;
2. Nieprawidłowo umieszczono znaki B-35 i T-25b w km 0+630 (w terenie) zgodnie z zatwierdzoną organizacją winny być umieszczone w km 0+750 strona lewa drogi (w obrębie zjazdu na drogę urządzoną na działce nr ewid. 392/7, obr. ewid. Krempna.

II. ZALECENIA POKONTROLNE

1. Należy usunąć niezgodności wskazane w pkt. I protokołu kontroli i doprowadzić organizację ruchu w terenie do stanu zgodnego z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
2. W przypadku braku technicznych możliwości dokonania stosownych zmian w terenie z przyczyn niezależnych od zarządcy drogi publicznej (warunki lokalne, nieprzewidziane sytuacje w terenie, brak możliwości umieszczenia znaku w pierwotnie postulowanym miejscu

i in.) należy przedstawić nową wersję projektu stałej/zmiennej organizacji ruchu w celu dostosowania zastosowanych rozwiązań do regulacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, ze zm.).

3. Organ zarządzający ruchem na drodze w trybie § 12 ust. 6 pkt. 3 ww. rozporządzenia z dnia 23 września wyznacza termin 90 dni na doprowadzenie organizacji ruchu do stanu zgodnego z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wyjątek stanowi sytuacja opisana w pkt. 2 powyżej – w takim przypadku należy przedstawić nową wersję projektu stałej organizacji ruchu.
4. W przypadku doprowadzenia stanu organizacji w terminie do zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu wnoszę o niezwłoczne przestanie stosownej dokumentacji fotograficznej potwierdzającej wykonanie stosowanie zadań technicznych.

STAROSTA

Adam Pawluś

(podpis organu zarządzającego ruchem)

Otrzymują:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło;
2. A/a (Sporządziła: JB).

Załącznik do protokołu z dnia 1 lipca 2025 r. z realizacji zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu znak KT.7121.105.2025 z dnia 23 czerwca 2025 r.

Strona prawa drogi:



Strona lewa drogi:









