

## **Dokumentacja fotograficzna**

### **Malowanie elewacji szkoły – przedszkola Zelgniewo ul. Wspólna 1 gm Kaczory**

Foto nr 1 elewacja od strony podwórza



Foto nr 2 elewacja od strony placu zabaw





Foto nr 3 elewacja od strony ulicy



Foto nr 4 wykonanie nowego wejścia i opaski





Foto nr 5 likwidacja gniazda trójfazowego i zabezpieczenia , malowanie drabiny



Foto nr 6 rozbiórka betonowej opaski wykonanie nowej z polbruk gr 6 cm oraz zmiana parapetów na blachę powlekaną kolor do uzgodnienia z inwestorem

