Lp.	Miejscowość	Obiekt, czas powstania
1.	Daniszów	młyn murowany, Lata 30-te XX w.
2.	Daniszów	park podworski, XVIII/XIX w.
3.	Dąbrówka 6	dom drew., Lata 30-te XX w.
4.	Długowola II	kapliczka murowana, k. XIX w.
5.	Długowola II	Krzyż przydrożny, 1905 r.
6.	Długowola I	kapliczka kubaturowa z rzeźbami, XIX/XX w.
7.	Huta 17	dom drewniany, XIX/XX w.
8.	Huta	kapliczka, pocz. XX w.
9.	Józefów	krzyż przydrożny, k. XIX w.
10.	Krępa Górna 13	dom drewniany, ok. 1935 r.
11.	Krępa Górna 22	dom drewniany, Lata 50-te XX w.
12.	Krępa Górna 42	dom drewniany, XIX/XX w.
13.	Krępa Górna	kapliczka kubaturowa, 1931 r.
14.	Krępa Górna	krzyż przydrożny, pocz. XX w.
15.	Krępa Kościelna	kościół parafialny pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła, 1911-1930 r.
16.	Krępa Kościelna	cmentarz rzymskokatolicki, k. XVIII w.
17.	Kostusin	kapliczka przydrożna, pocz. XX w.
18.	Lipa Miklas 29	Krzyż przydrożny, 1951 r.
19.	Lipa Miklas 43	Krzyż przydrożny, pocz. XX w.
20.	Lipsko	kościół parafialny p.w. św. Trójcy, 1614,1686 r.
21.	Lipsko – skrzyżowanie ul. Zwoleńskej i Obrońców Chotczy	Kapliczka przydrożna, 1886 r.
22.	Lipsko ul. Iłżecka 45	Krzyż przydrożny, pocz. XX w.
23.	Lipsko ul. Pileckiego 3	dom murowany, ok. 1916 r.
24.	Lipsko ul. Iłżecka 6	Żydowski dom modlitwy i szkoła, 1924 r.
25.	Lipsko ul. Iłżecka 7	dom murowany, pocz. XX w.
26.	Lipsko ul. Iłżecka 9	dom murowany, Lata 50-te XX w.

27.	Lipsko ul. Iłżecka 8	dom murowany, pocz. XX w.
28.	Lipsko ul. Iłżecka 12	dom murowany, pocz. XX w.
29.	Lipsko ul. Iłżecka 14	dom drewniany, pocz. XX w.
30.	Lipsko ul. Iłżecka 18	dom murowany, pocz. XX w.
31.	Lipsko ul. Iłżecka 19	dom murowany, pocz. XX w.
32.	Lipsko ul. Iłżecka 20	dom murowany, pocz. XX w.
33.	Lipsko ul. Iłżecka 23	dom murowany, pocz. XX w.
34.	Lipsko ul. Iłżecka 24 i 26	dom murowany, pocz. XX w.
35.	Lipsko ul. Iłżecka 27	dom drewniany, pocz. XX w.
36.	Lipsko ul. Iłżecka 28	dom drewniany,. pocz. XX w.
37.	Lipsko ul. Kościuszki 16	dom murowany, 1931 r.
38.	Lipsko ul. Solecka 14	dom drewniany, l. 20-te XX w.
39.	Lipsko ul. Solecka 17	dom murowany, l. 20-te XX w.
40.	Lipsko ul. Solecka 18	dom murowany, l. 20-te XX w.
41.	Lipsko ul. Solecka 28	dom murowany, 1926 r.
42.	Lipsko ul. Solecka 2 i 3	dom murowany, pocz. XX w.
43.	Lipsko	cmentarz rzymskokatolicki, I poł. XIX w.
44.	Lipsko	cmentarz polsko - katolicki, l. 30-te XX w.
45.	Lipsko	cmentarz żydowski (kirkut), I poł. XVII w.
46.	Nowa Wieś 39	dom drewniany, 1921 r.
47.	Śląsko	figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem, Pocz. XX w.
48.	Śląsko (przysiółek Krzywda)	kapliczka filarowa z latarnią, Pocz. XX w.
49.	Wiśniówek	krzyż przydrożny, 1908 r.
50.	Wola Solecka I 88	dom drewniany, 1929 r.
51.	Wola Solecka II 120	dom drewniany, 1935 r.
52.	Zofiówka 106	dom drewniany, 1946 r.
53.	Zofiówka 70	dom drewniany, 1946 r.

54.	Zofiówka	Krzyż przydrożny, k. XIX w.
55.	Zofiówka	Krzyż przydrożny, 1901 r.
56.	Zofiówka	Krzyż przydrożny, 1906 r.
57.	Zofiówka 116	dom drewniany, k. XIX w.

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **MŁYN MUROWANY**	2. Czas powstania **Lata 30-te XX w.**	**DANISZÓW**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony wschodniej

4. Adres

Obręb Walentynów
Daniszów 4
Działka ewid. nr 153
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Dom wybudowany w latach 30-tych XX w.

Budynek murowany na planie prostokąta, trzykondygnacyjny z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe z eternitu. Budynek tynkowany.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dostateczny. Widoczne zawilgocenia przyziemia. Sugerowana konserwacja elewacji.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **PARK PODWORSKI**	2. Czas powstania **Przełom XVIII/XIX w.**	**DANISZÓW**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym





Widok od strony wschodniej

4. Adres

Obręb Walentynów
Działka ewid. nr 409/7, 409/8
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

Wpis do rejestru zabytków nr 740 z dnia 20.12.1957 r. i 354/A/86 z 4.11.1986 r.

8. Historia, opis i wartości

Wiek niektórych drzew na terenie parku pozwala stwierdzić, iż park powstał na przełomie XVIII i XIX w.
W okresie międzywojennym właścicielem parku i terenów przyległych był Władysław Jasiński. Od 1945 r. park przejęła Gminna Spółdzielnia w Lipsku. Istniejący niegdyś pałac rozebrano w latach 1972-1973 a na jego miejscu rosną samosiejki.
Park przechodził kilka faz przekształceń.
Wyraźne obniżenie terenu wskazuje, iż niegdyś na terenie parku znajdował się staw.
W parku występują egzemplarze drzew pochodzenia rodzimego, wśród których jest kilkanaście o średnicy powyżej 100 cm.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dostateczny. Park posiada zachowany częściowo układ kompozycyjny. Sugerowane przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzewostanu oraz likwidacja samosiewów.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

WŁĄCZONO DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **DOM DREWNIANY**	2. Czas powstania **Lata 30-te XX w.**	**DĄBRÓWKA**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony wschodniej

4. Adres

Obręb Dąbrówka
Dąbrówka 6
Działka ewid. nr 97
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Dom wybudowany w latach 30-tych XX w.

Budynek drewniany na planie prostokąta, parterowy z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe z blachy.
Fasada trzyosiowa, niesymetryczna. Stolarka okienna drewniana.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **KAPLICZKA MUROWANA**	2. Czas powstania **k. XIX w.**	**DŁUGOWOLA DRUGA**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony południowej

4. Adres

Obręb Długowola Druga
Obok nr 46
Działka ewid. nr 73
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Kapliczka wybudowana końcem XIX w.

Kapliczka murowana na trzystopniowym postumencie z krzyżem. W podstawie figura Najświętszej Marii Panny oraz napis dotyczący fundatorów kapliczki.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **KRZYŻ PRZYDROŻNY**	2. Czas powstania **1905 r.**	**DŁUGOWOLA DRUGA**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony południowej

4. Adres

Obręb Długowola Druga
Działka ewid. nr 97
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości

Kapliczka wybudowana w 1905 r.


Kapliczka murowana na postumencie z krzyżem. W podstawie płaskorzeźba oraz napis dotyczący fundatorów kapliczki.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **KAPLICZKA KUBATUROWA Z RZEŹBAMI**	2. Czas powstania **XIX/XX w.**	**DŁUGOWOLA PIERWSZA**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym





Widok od strony południowej

4. Adres

Obręb Długowola I
Działka ewid. nr 326
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Kapliczka wybudowana na przełomie XIX/XX w.

Kapliczka na planie prostokąta, kubaturowa, murowana, tynkowana, kryta daszkiem dwuspadowym. Pokrycie dachowe z eternitu.
W fasadzie pierwotne drewniane drzwi zastąpione metalowym przęsłem.
Wewnątrz kapliczki rzeźby.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

WŁĄCZONO DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **DOM DREWNIANY**	2. Czas powstania **Przełom XIX/XX w.**	**HUTA**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony południowej

4. Adres

Obręb Nowa Wieś
Huta 17
Działka ewid. nr 259
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Dom wybudowany na przełomie XIX i XX w.

Budynek drewniany na planie prostokąta, na podmurówce, parterowy z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Częściowo tynkowany. Pokrycie dachowe z eternitu.
Fasada dwuosiowa, symetryczna, z dwoma otworami okiennymi. Stolarka okienna historyczna, drewniana.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **KAPLICZKA PRZYDROŻNA**	2. Czas powstania **Pocz. XX w.**	**HUTA**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony południowej

4. Adres

Obręb Huta
Działka ewid. nr 428
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości	9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji	
Kapliczka wybudowana początkiem XX w. Kapliczka murowana, w formie postumentu zwieńczonego krzyżem. Krzyż wtórny, metalowy. W podstawie wnęka z figurą Najświętszej Marii Panny. Wokół kapliczki metalowe ogrodzenie.	Stan zachowania obiektu dobry. Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.	
	10. Wykonanie karty (autor, data i podpis) Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.	11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)* *dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Monika Lipko Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **KRZYŻ PRZYDROŻNY**	2. Czas powstania **k. XIX w.**	**JÓZEFÓW**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony południowej

4. Adres

Obręb Józefów
Działka ewid. nr 608
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Kapliczka wybudowana końcem XIX w.

Metalowy krzyż na murowanym, dwustopniowym postumencie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **DOM DREWNIANY**	2. Czas powstania **Ok. 1935 r.**	**KRĘPA GÓRNA**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony północno - wschodniej

4. Adres

Obręb Krępa Górna
Krępa Górna 13
Działka ewid. nr 372/1
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Dom wybudowany około 1935 r.

Budynek drewniany, tynkowany. Obiekt na planie prostokąta parterowy z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe z blachy.
Fasada dwuosiowa, symetryczna, z dwoma otworami okiennymi. Stolarka okienna historyczna, drewniana.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry. Obiekt z znacznym stopniu przebudowany.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **DOM DREWNIANY**	2. Czas powstania **Lata 50-te XX w.**	**KRĘPA GÓRNA**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony północno – zachodniej

4. Adres

Obręb Krępa Górna
Krępa Górna 22
Działka ewid. nr 298/1
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Dom wybudowany w latach 50-tych XX w.

Budynek drewniany. Obiekt na planie prostokąta, parterowy z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe z eternitu.
Fasada dwuosiowa, symetryczna, z dwoma otworami okiennymi. Stolarka okienna historyczna, drewniana.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dostateczny.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **DOM DREWNIANY**	2. Czas powstania **XIX/XX w.**	**KRĘPA GÓRNA**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony północno – wschodniej

4. Adres

Obręb Krępa Górna
Krępa Górna 42
Działka ewid. nr 132/1
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Dom wybudowany na przełomie XIX/XX w.

Budynek drewniany. Obiekt na planie prostokąta, parterowy z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe z eternitu.
Fasada dwuosiowa, symetryczna, z dwoma otworami okiennymi. Stolarka okienna historyczna, drewniana.
W fasadzie pierwotnie otwór drzwiowy, obecnie zaślepiony.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **KAPLICZKA KUBATUROWA**	2. Czas powstania **1931 r.**	**KRĘPA GÓRNA**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym





Widok od strony północno – wschodniej

4. Adres

Obręb Krępa Górna
Obok nr 68
Działka ewid. nr 184
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Kapliczka wybudowana w 1931 r.

Kapliczka kubaturowa, murowana, na planie prostokąta, tynkowana, kryta dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe z blachy.
W fasadzie pulpitowy daszek oraz dwuskrzydłowe, drewniane drzwi.
Wewnątrz ołtarzyk.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dostateczny. Sugerowana konserwacja elewacji.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **KRZYŻ PRZYDROŻNY**	2. Czas powstania **Pocz. XX w.**	**KRĘPA GÓRNA**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony wschodniej

4. Adres

Obręb Krępa Górna
Obok nr 14
Działka ewid. nr 321
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Kapliczka wybudowana początkiem XX w.

Kapliczka murowana, na trzystopniowym postumencie, z krzyżem. W podstawie napis „Boże zmiłuj się nad nami".

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚŚ. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA**	2. Czas powstania **Lata 1911-1930**	**KRĘPA KOŚCIELNA**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony południowo – zachodniej

4. Adres

Obręb Krępa Kościelna
Działka ewid. nr 130
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

Wpis do Rejestru Zabytków nr 337/A/86 z 10.04.1986 r.

8. Historia, opis i wartości


Budowę kościoła rozpoczęto w 1911 r. W okresie I wojny światowej kościół nie poniósł większych strat. Po wojnie kontynuowano budowę. Budowę ukończono w 1930 r.

Kościół w stylu neogotyckim.
Ściany murowane z cegły w układzie krzyżowym.
Pokrycie dachu z blachy ocynkowanej.
Od południa kruchta główna nad którą czworoboczna wieża „urwana" tuż nad dachem korpusu nawowego. Kruchty boczne z pomieszczeniami nad nimi, nakryte wspólnym dwuspadowym dachem z halowym korpusem, po bokach którego równe mu wysokością, boczne kaplice nakryte dachami dwuspadowymi. Prezbiterium niższe od korpusu nakryte dwuspadowym dachem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

WŁĄCZONO DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **CMENTARZ RZYMSKO - KATOLICKI**	2. Czas powstania **k. XVIII w.**	**KRĘPA KOŚCIELNA**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony południowej

4. Adres

Obręb Krępa Kościelna
Działka ewid. nr 224
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

Wpis do Rejestru Zabytków nr A/1056 z 12.01.2020 r.

8. Historia, opis i wartości


Cmentarz założono końcem XVIII w.

Cmentarz o pow. ok. 1,4 ha.
Cmentarz użytkowany, czynny całą dobę.
Ogrodzenie murowane, tynkowane.
Brama złożona z trzech słupków murowanych z cegły z czterospadowymi daszkami (zwieńczonymi krzyżem) i kutych przęseł metalowych z elementami metaloplastyki.
Główne osie założenia czytelne.
Główne aleje cmentarza wykonane z kostki brukowej.
Do najstarszych nagrobków należy płyta nagrobna Konstantego i Michała Krępowskich z 1 poł. XIX w.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

WŁĄCZONO DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **KAPLICZKA PRZYDROŻNA**	2. Czas powstania **Pocz. XX w.**	**KOSTUSIN**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony południowej

4. Adres

Obręb Kostusin
Działka ewid. nr 55/2
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Kapliczka wybudowana przez lokalną społeczność początkiem XX w.

Kapliczka murowana, w formie postumentu z figurą Najświętszej Marii Panny.
W podstawie – pod figurą świętej zamontowany niewielki, drewniany krzyż.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika [illegible]
Zastępca Kierownika Delegatury
w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **KRZYŻ PRZYDROŻNY**	2. Czas powstania **1951 r.**	**LIPA MIKLAS**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony północnej

4. Adres

Obręb Lipa Miklas
Wzdłuż drogi DW747
Działka ewid. nr 560
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

Brak mpzp

8. Historia. opis i wartości


Kapliczka wybudowana przez lokalną społeczność w 1951 r.

Kapliczka murowana, tynkowana w formie postumentu z krzyżem. W podstawie tablica z napisem dotyczącym fundatorów.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **KRZYŻ PRZYDROŻNY**	2. Czas powstania **Pocz. XX w.**	**LIPA MIKLAS**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony południowej

4. Adres

Obręb Lipa Miklas
Wzdłuż drogi DW747
Działka ewid. nr 456
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Kapliczka wybudowana przez lokalną społeczność początkiem XX w.

Kapliczka murowana, tynkowana w formie postumentu z krzyżem. W podstawie kapliczki wnęka.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. TRÓJCY**	2. Czas powstania **1614, 1844**	**LIPSKO**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony zachodniej

4. Adres

Obręb Lipsko
Działka ewid. nr 1366/3, 1366/4
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

Wpis do Rejestru Zabytków nr 325/A/67 z 15.06.1976 r. i 81/A/81 z 12.03.1981 r.

8. Historia, opis i wartości


W 1613 r. miała miejsce powtórna lokacja miasta, z nią też związana była budowa świątyni. Kościół wybudowany z fundacji kasztelana radomskiego Mikołaja Oleśnickiego i jego żony Zofii z Lubomirskich, konsekrowany dopiero w 1686 r.

Kościół orientowany.
Kościół późnorenesansowy, zniekształcony.
Kościół założony na planie prostokąta, jednonawowy z węższym prezbiterium, zamkniętych trójbocznie. Od północy do prezbiterium przylega zakrystia na planie kwadratu. Od zachodu czworoboczna wieża.
Kościół murowany, kryty blachą.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

WŁĄCZONO DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **KAPLICZKA PRZYDROŻNA**	2. Czas powstania **1886 r.**	**LIPSKO**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony południowej

4. Adres

Obręb Lipsko
Skrzyżowanie ul. Zwoleńskiej i
Obrońców Chotczy
Działka ewid. nr 153/1
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Kapliczka wybudowana w 1886 r.

Kapliczka murowana, w formie dwustopniowego postumentu z figurą Najświętszej Marii Panny.
W podstawie napis dotyczący fundatorów kapliczki.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **KRZYŻ PRZYDROŻNY**	2. Czas powstania **Pocz. XX w.**	**LIPSKO**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony wschodniej

4. Adres

Obręb Lipsko
W pobliżu posesji nr 45
Działka ewid. nr 1125
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Kapliczka wybudowana przez lokalną społeczność początkiem XX w.

Kapliczka murowana, w formie trzystopniowego postumentu z krzyżem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **DOM MUROWANY**	2. Czas powstania **Ok. 1916 r.**	**LIPSKO**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony południowej

4. Adres

Obręb Lipsko
Ul. Rtm. Pileckiego 3
Działka ewid. nr 1399
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Dom wybudowany około 1916 r.

Budynek murowany na planie prostokąta, parterowy z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe z eternitu. Budynek tynkowany. Fasada pięcioosiowa, symetryczna. Historyczna stolarka drewniana okienna i drzwiowa. W fasadzie gzyms koronujący.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dostateczny.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **ŻYDOWSKI DOM MODLITWY I SZKOŁA (OB. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ)**	2. Czas powstania **1924 r.**	**LIPSKO**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony północno – wschodniej

4. Adres

Obręb Lipsko
Ul. Iłżecka 6
Działka ewid. nr 1157/12
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

Wpis do Rejestru Zabytków nr A/1676 z 24.11.2021, 16.02.2022 r.

8. Historia, opis i wartości

Budowa domu modlitwy, nastąpiła z inicjatywy miejscowej gminy żydowskiej. 30 kwietnia 1924 r. o wydanie pozwolenia na budowę wystąpił przewodniczący gminy Lejbuś Rozental. Zatwierdzenie przez wojewodę kieleckiego nastąpiło 17 czerwca 1924 roku.


Podczas prac badawczych, 10 maja 2021 r., odkryto ślady polichromii w napisami w alfabecie hebrajskim, zachowane na ścianie wschodniej traktu środkowego budynku. Inskrypcja w języku aramejskim, zawiera fragment z księgi Zohar (2,135a, 8); jest to tekst zwany Kegawna, recytowany przez chasydów na powitanie szabatu przed modlitwą Bar(e)chu.

Budynek na planie prostokąta, murowany, jednokondygnacyjny z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe z blachy. Budynek tynkowany. Stolarka okienna wtórna PCV. W fasadzie płytki ryzalit. W połaci dachu cztery lukarny. Od strony wschodniej i zachodniej facjaty.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dostateczny. Konieczna konserwacja elewacji. Sugerowana adaptacja na nowe funkcję, ze względu na cenne wartości historyczne.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

WŁĄCZONO DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **DOM MUROWANY**	2. Czas powstania **Pocz. XX w.**	**LIPSKO**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony północno – wschodniej

4. Adres

Obręb Lipsko
Ul. Iłżecka 7
Działka ewid. nr 1284/1
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Dom wybudowany początkiem XX w.

Budynek murowany na planie prostokąta, parterowy z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe wtórne z blachy. Budynek tynkowany.
Fasada pięcioosiowa, symetryczna. Stolarka okienna i drzwiowa wtórna PCV. Nad otworami okiennymi gzyms odcinkowy, gzyms koronujący.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **DOM MUROWANY**	2. Czas powstania **Lata 50-te XX w.**	**LIPSKO**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony północno – wschodniej

4. Adres

Obręb Lipsko
Ul. Iłżecka 9
Działka ewid. nr 1283
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Dom wybudowany w latach 50-tych XX w.

Budynek murowany na planie prostokąta w ciągu zabudowy, parterowy z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe wtórne z blachodachówki. Budynek tynkowany.
Fasada czteroosiowa, niesymetryczna. Stolarka okienna i drzwiowa wtórna PCV. Nad otworami okiennymi i drzwiowym gzyms odcinkowy, gzyms przedzielający kondygnacje.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **DOM MUROWANY**	2. Czas powstania **Pocz. XX w.**	**LIPSKO**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony północnej

4. Adres

Obręb Lipsko
Ul. Iłżecka 8
Działka ewid. nr 1157/14
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Dom wybudowany początkiem XX w.

Budynek murowany na planie prostokąta, parterowy z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe wtórne z blachodachówki. Budynek tynkowany.
Fasada pięcioosiowa. Stolarka okienna i drzwiowa wtórna PCV. Detal architektoniczny w postaci gzymsów.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry. Budynek w znacznym stopniu przebudowany.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **DOM MUROWANY**	2. Czas powstania **Pocz. XX w.**	**LIPSKO**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony południowo – zachodniej

4. Adres

Obręb Lipsko
Ul. Iłżecka 12
Działka ewid. nr 1153/2
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Dom wybudowany początkiem XX w.

Budynek murowany na planie prostokąta, na podmurówce, parterowy z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe z blachy.
Fasada pięcioosiowa, symetryczna. Stolarka okienna i drzwiowa wtórna PCV. Nad otworami okiennymi i drzwiowym dekoracyjny gzyms odcinkowy, gzyms koronujący.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **DOM DREWNIANY**	2. Czas powstania **Pocz. XX w.**	**LIPSKO**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony południowej

4. Adres

Obręb Lipsko
Ul. Iłżecka 14
Działka ewid. nr 1152
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Dom wybudowany początkiem XX w.

Budynek drewniany na planie prostokąta, parterowy z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe z eternitu.
Fasada trzyosiowa, niesymetryczna. Stolarka okienna historyczna, drewniana.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dostateczny. Naruszona konstrukcja dachu.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **DOM MUROWANY**	2. Czas powstania **Pocz. XX w.**	**LIPSKO**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony południowej

4. Adres

Obręb Lipsko
Ul. Iłżecka 18
Działka ewid. nr 1150
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Dom wybudowany początkiem XX w.

Budynek murowany na planie prostokąta, parterowy z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe z blachy. Budynek tynkowany. Fasada pięcioosiowa, symetryczna. Stolarka okienna historyczna, drewniana. Otwory okienne i drzwiowe w opaskach. Pierwotny otwór okienny zamurowany.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **DOM MUROWANY**	2. Czas powstania **Pocz. XX w.**	**LIPSKO**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony północnej

4. Adres

Obręb Lipsko
Ul. Iłżecka 19
Działka ewid. nr 1277/1
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Dom wybudowany początkiem XX w.

Budynek murowany na planie prostokąta w ciągu zabudowy, parterowy z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe z eternitu. Budynek tynkowany.
Fasada pięcioosiowa, symetryczna. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. W fasadzie gzyms koronujący.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **DOM MUROWANY**	2. Czas powstania **Pocz. XX w.**	**LIPSKO**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony północnej

4. Adres

Obręb Lipsko
Ul. Iłżecka 20
Działka ewid. nr 1148
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości

Dom wybudowany początkiem XX w.

Budynek murowany na planie prostokąta w ciągu zabudowy, parterowy z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe z eternitu. Budynek tynkowany.
Fasada czteroosiowa, niesymetryczna. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. W fasadzie gzyms koronujący. Otwory okienne i drzwiowe w opaskach.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dostateczny. Sugerowana konserwacja elewacji.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **DOM MUROWANY**	2. Czas powstania **Pocz. XX w.**	**LIPSKO**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony północnej

4. Adres

Obręb Lipsko
Ul. Iłżecka 23
Działka ewid. nr 1274/1
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Dom wybudowany początkiem XX w.

Budynek murowany na planie prostokąta w ciągu zabudowy, parterowy z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe z eternitu. Budynek tynkowany.
Fasada trzyosiowa, niesymetryczna. Stolarka okienna wtórna PCV.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **DOM MUROWANY**	2. Czas powstania **Pocz. XX w.**	**LIPSKO**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony południowej

4. Adres

Obręb Lipsko
Ul. Iłżecka 24 i 26
Działka ewid. nr 1145 i 1146
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Dom wybudowany początkiem XX w.

Budynek murowany na planie prostokąta, złożony z dwóch segmentów, dwukondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym. Budynek tynkowany.
Drewniana stolarka okienna i drzwiowa.
Detal architektoniczny w postaci gzymsów: przedzielającego kondygnacje, koronującego.
W fasadzie trzy balkony, w tym jeden wsparty na kolumnach.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

z up. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **DOM DREWNIANY**	2. Czas powstania **Pocz. XX w.**	**LIPSKO**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony północnej

4. Adres

Obręb Lipsko
Ul. Iłżecka 27
Działka ewid. nr 1257
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Dom wybudowany początkiem XX w.

Budynek na planie prostokąta, parterowy z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe z eternitu. Budynek tynkowany.
Fasada trzyosiowa, niesymetryczna. Stolarka okienna wtórna PCV.
Otwory okienne i drzwiowe fasady w profilowanych opaskach.
Szczyty budynku obite deskami.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry. Budynek w znacznym stopniu przebudowany.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **DOM DREWNIANY (OB. NIEUŻYTKOWANY)**	2. Czas powstania **Pocz. XX w.**	**LIPSKO**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony południowej

4. Adres

Obręb Lipsko
Ul. Iłżecka 28
Działka ewid. nr 1144/2
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Dom wybudowany początkiem XX w.

Budynek drewniany na planie prostokąta, parterowy z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe z eternitu.
Fasada trzyosiowa, niesymetryczna. Stolarka okienna historyczna, wtórna.
Otwór drzwiowy zaślepiony.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **DOM MUROWANY**	2. Czas powstania **1931 r.**	**LIPSKO**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony zachodniej

4. Adres

Obręb Lipsko
Ul. Kościuszki 16
Działka ewid. nr 1205
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Dom wybudowany w latach 50-tych XX w.

Budynek murowany w ciągu zabudowy na planie prostokąta, na podmurówce, parterowy z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe z eternitu. Budynek tynkowany.
Fasada trzyosiowa, symetryczna. Stolarka okienna wtórna PCV.
W fasadzie gzyms koronujący.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

...p. Mazowieckiego Wojewódz...ego
Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury
w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **DOM DREWNIANY**	2. Czas powstania **Lata 20-te XX w.**	**LIPSKO**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony północnej

4. Adres

Obręb Lipsko
Ul. Solecka 14
Działka ewid. nr 1383
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Dom wybudowany w 1916 r.

Budynek na planie prostokąta, parterowy z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe wtórne z blachodachówki. Budynek tynkowany.
Stolarka okienna wtórna PCV. W fasadzie drewniany ganek.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry. Budynek w znacznym stopniu przebudowany.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **DOM MUROWANY**	2. Czas powstania **Lata 20-te XX w.**	**LIPSKO**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony południowej

4. Adres

Obręb Lipsko
Ul. Solecka 17
Działka ewid. nr 1221/3
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Dom wybudowany w latach 20-tych XX w.

Budynek na planie prostokąta, parterowy z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe wtórne z blachy. Budynek tynkowany.
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.
W fasadzie gzyms koronujący.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dostateczny.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **DOM MUROWANY**	2. Czas powstania **Lata 20-te XX w.**	**LIPSKO**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony południowej

4. Adres

Obręb Lipsko
Ul. Solecka 18
Działka ewid. nr 1385
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Dom wybudowany w latach 20-tych XX w.

Budynek na planie prostokąta, parterowy z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe wtórne z blachy. Budynek tynkowany.
Stolarka okienna wtórna PCV.
W fasadzie gzyms koronujący oraz gzymsy odcinkowe nad otworami okiennymi i drzwiowymi.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **DOM MUROWANY**	2. Czas powstania **1926 r.**	**LIPSKO**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony północnej

4. Adres

Obręb Lipsko
Ul. Solecka 28
Działka ewid. nr 1404
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Dom wybudowany z 1926 r.

Budynek na planie prostokąta, parterowy z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe z eternitu. Budynek tynkowany.
Stolarka okienna drewniana.
W połaci dachu lukarna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **DOM MUROWANY**	2. Czas powstania **Pocz. XX w.**	**LIPSKO**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony zachodniej

4. Adres

Obręb Lipsko
Ul. Solecka 2, 3a
Działka ewid. nr 1366/3, 1366/4
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Dom wybudowany początkiem XX w.

Budynek murowany, narożny, dwukondygnacyjny z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe z eternitu. Budynek tynkowany. Detal architektoniczny w postaci gzymsów.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **CMENTARZ RZYMSKO - KATOLICKI**	2. Czas powstania **I poł. XIX w.**	**LIPSKO**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Mapa z granicami cmentarza oraz widok od strony północnej

4. Adres

Obręb Lipsko
Ul. Spacerowa
Działka ewid. nr 1815
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz założono w I poł. XIX w.

Cmentarz o pow. ok. 2,2 ha.
Cmentarz użytkowany, czynny całą dobę.
Ogrodzenie murowane z kamienia.
Brama złożona z trzech słupków i kutych przęseł metalowych z elementami metaloplastyki.
Główne osie założenia czytelne.
Główne aleje cmentarza wykonane z kostki brukowej.
Do najstarszych nagrobków należy płyta nagrobna Jakuba Lidzińskiego z 1844 r.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry. Sugerowana konserwacja ogrodzenia.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

WŁĄCZONO DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **CMENTARZ POLSKO - KATOLICKI**	2. Czas powstania **Lata 30-te XX w.**	**LIPSKO**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym





Mapa z granicami cmentarza oraz widok od strony północnej

4. Adres

Obręb Lipsko
Ul. Spacerowa
Działka ewid. nr 1794
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz założono w latach 30-tych XX w.

Cmentarz o pow. ok. 0,2 ha.
Aleje cmentarza zatarte.
Do najstarszych nagrobków należy płyta nagrobna Kazimierza Lasoty z 1943 r.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dostateczny. Brak ogrodzenia i odpowiedniego oznaczenia cmentarza.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

WŁĄCZONO DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **CMENTARZ ŻYDOWSKI (KIRKUT)**	2. Czas powstania **I poł. XVII w.**	**LIPSKO**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony północno – wschodniej

4. Adres

Obręb Lipsko
Ul. Czachowskiego
Działka ewid. nr 1122
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz założono w I poł. XVII w.

Powierzchnia ogólna cmentarza 1,08 ha.

Ostatni pogrzeb na terenie kirkutu miał miejsce w 1942. Kirkut został zniszczony w czasie II wojny światowej. Do dzisiaj zachowała się jedna macewa (tuż przy wejściu). Na terenie kirkutu znajduje się obecnie park.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry (teren cmentarza zaadaptowany na park).

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

WŁĄCZONO DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **DOM DREWNIANY**	2. Czas powstania **1921 r.**	**NOWA WIEŚ**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony północno - wschodniej

4. Adres

Obręb Nowa Wieś
Nowa Wieś 39
Działka ewid. nr 259
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości

Dom wybudowany w 1921 r.

Budynek drewniany konstrukcji zrębowej. Obiekt na planie prostokąta, na podmurówce, parterowy z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe z eternitu.
Fasada dwuosiowa, symetryczna, z dwoma otworami okiennymi. Stolarka okienna wtórna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **FIGURA MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM**	2. Czas powstania **Pocz. XX w.**	**ŚLĄSKO**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony zachodniej

4. Adres

Obręb Kolonia Śląsko
Działka ewid. nr 307/1
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Kapliczka wybudowana początkiem XX w.

Kapliczka murowana, na dwustopniowym postumencie, z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Wokół kapliczki metalowe ogrodzenie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **KAPLICZKA FILAROWA Z LATARNIĄ**	2. Czas powstania **Pocz. XX w.**	**ŚLĄSKO (PRZYSIÓŁEK KRZYWDA)**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony zachodniej

4. Adres

Obręb Kolonia Śląsko
Działka ewid. nr 39
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Kapliczka wybudowana początkiem XX w.

Kapliczka murowana, na planie prostokąta, tynkowana z latarnią u szczytu.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dostateczny. Sugerowana konserwacja elewacji.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **KRZYŻ PRZYDROŻNY**	2. Czas powstania **1908 r.**	**WIŚNIÓWEK**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony południowej

4. Adres

Obręb Wiśniówek
W pobliżu posesji nr 6
Działka ewid. nr 219
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

Brak mpzp

8. Historia, opis i wartości


Kapliczka wybudowana przez lokalną społeczność w 1908 r.

Kapliczka murowana, bielona wapnem w formie postumentu z krzyżem. W podstawie tablica z napisem (obecnie słabo widoczny).
Wokół kapliczki metalowe ogrodzenie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **DOM DREWNIANY**	2. Czas powstania **1929 r.**	**WOLA SOLECKA PIERWSZA**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony wschodniej

4. Adres

Obręb Wola Solecka I
Wola Solecka Pierwsza 88
Działka ewid. nr 148/3
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Dom wybudowany w 1929 r.

Budynek drewniany na planie prostokąta, parterowy z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe z blachy.
Fasada dwuosiowa, symetryczna, z dwoma otworami okiennymi. Stolarka okienna historyczna, drewniana.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **DOM DREWNIANY**	2. Czas powstania **1935 r.**	**WOLA SOLECKA DRUGA**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony południowo - wschodniej

4. Adres

Obręb Wola Solecka II
Wola Solecka Druga 120
Działka ewid. nr 362/2
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości

Dom wybudowany w 1935 r.

Budynek drewniany konstrukcji zrębowej. Obiekt na planie prostokąta, parterowy z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe z eternitu.
Fasada dwuosiowa, symetryczna, z dwoma otworami okiennymi. Stolarka okienna historyczna, drewniana.
Od strony południowej przybudówka, kryta daszkiem pulpitowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dostateczny.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **DOM DREWNIANY (OB. NIEUŻYTKOWANY)**	2. Czas powstania **1946 r.**	**ZOFIÓWKA**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony południowej

4. Adres

Obręb Zofiówka
Zofiówka 106
Działka ewid. nr 118
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Dom wybudowany w 1946 r.

Budynek drewniany konstrukcji zrębowej. Obiekt na planie prostokąta, na parterowy z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe z eternitu.
Fasada trójosiowa, symetryczna. Zachowana historyczna stolarka okienna i drzwiowa. W fasadzie drewniany danek.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dostateczny. Ubytki w pokryciu dachowym. Konieczne zabezpieczenie obiektu przed degradacją.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **DOM DREWNIANY**	2. Czas powstania **1946 r.**	**ZOFIÓWKA**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony południowej

4. Adres

Obręb Zofiówka
Zofiówka 70
Działka ewid. nr 145/5
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Dom wybudowany w 1946 r.

Budynek drewniany na planie prostokąta, na parterowy z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe wtórne z dachówki ceramicznej.
Brak historycznej stolarki okiennej i drzwiowej.
W fasadzie ganek kryty daszkiem dwuspadowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry. Budynek w znacznym stopniu przebudowany.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **KRZYŻ PRZYDROŻNY**	2. Czas powstania **k. XIX w.**	**ZOFIÓWKA**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony zachodniej

4. Adres

Obręb Zofiówka
Działka ewid. nr 259/2
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości


Kapliczka wybudowana końcem XIX w.

Kapliczka murowana, na dwustopniowym postumencie, z krzyżem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **KRZYŻ PRZYDROŻNY**	2. Czas powstania **1901 r.**	**ZOFIÓWKA**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym





Widok od strony południowej

4. Adres

Obręb Zofiówka
Wzdłuż drogi DW 747
Działka ewid. nr 137/3
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości	9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji
Kapliczka wybudowana w 1901 r. Kapliczka murowana, na trzystopniowym postumencie, z krzyżem murowanym. W podstawie płaskorzeźba oraz napis dotyczący fundatorów kapliczki. Wokół kapliczki metalowe ogrodzenie.	Stan zachowania obiektu dostateczny. Sugerowana konserwacja elewacji. Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.
	10. Wykonanie karty (autor, data i podpis) Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.
	11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)* *dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Monika Lipko Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **KRZYŻ PRZYDROŻNY**	2. Czas powstania **1906 r.**	**ZOFIÓWKA**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony południowej

4. Adres

Obręb Zofiówka
Wzdłuż drogi DW 747
Działka ewid. nr 259/2
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

-

8. Historia, opis i wartości

Kapliczka wybudowana w 1906 r.

Kapliczka murowana, na trzystopniowym postumencie, z krzyżem. W podstawie wnęka z figurą Najświętszej Marii Panny oraz napis dotyczący fundatorów kapliczki.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Monika Lipko
Zastępca Kierownika Delegatury w Radomiu

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU	3. Miejscowość
1. Nazwa **DOM DREWNIANY**	2. Czas powstania **k. XIX w.**	**ZOFIÓWKA**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od strony zachodniej

4. Adres

Obręb Zofiówka
Zofiówka 116
Działka ewid. nr 259/2
27-300 Lipsko

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
lipski

gmina
Lipsko

6. Formy ochrony

Wpis do Rejestru Zabytków nr 126/A/81 z 04.11.1981 r.

8. Historia, opis i wartości

Dom o konstrukcji ścian węgłowej, jest przykładem wiejskiego budownictwa mieszkalnego wchodzącego w skład zagrody młynarskiej ze schyłku XIX wieku.


Dom zbudował Stanisław Pachniak, dla rodziny wielopokoleniowej. Kolejnym właścicielem był jego syn Stanisław wraz z żoną Melanią, gospodarz i młynarz jak ojciec.

Fundamenty budynku tworzy mur kamienny spojony gliną, ocementowany. Podwalina z drewna dębowego z bali ciosanych, węgły łączone na obłap, ściany z sosnowego drewna, bale rżnięte, konstrukcja zrębowa wzmacniana lisicami, szalowana deskami, węgieł na obłap. Ściany uszczelniane mchem. Więźba dachowa z drewna sosnowego konstrukcji krokwiowej ze stolcem stojącym, krokwie osadzone na belkach stropowych, połączone na gniazda i czopy, stolec wzmacnia krokwie. Dach kryty pierwotnie dachówka obecnie eternitem.
Budynek powstał na planie wydłużonego prostokąta, jako budynek wąskotorowy. Na planie asymetrycznym z nieprzechodnia sienią, i układem dośrodkowym. Z sieni schody prowadzące na poddasze. Dach dwuspadowy, średni, ściany niskie.
W szczycie ścian bocznych deski przybite pionowo, drzwi i okno w ścianie szczytowej, zwróconej na południe, zabite deskami. Drzwi drewniane, czworo zewnętrznych w tym troje jednoskrzydłowych i jedne dwuskrzydłowe. Pojedyncze, szalowane, w szerszej ścianie filongowe. Futryny zamocowane w balach ściennych, skrzynkowe. Drzwi filongowe malowane. Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe trzy sztuki, dwuskrzydłowe cztery sztuki, pojedyncze zawiasy metalowe, kowalskie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu dobry.

Wszelkie prace powinny być realizowane po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Rafał Modrzejewski, 06.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

WŁĄCZONO DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI