


Numer ewidencyjny obiektu:

-

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
z dnia 13.11.2024 r.

Karta nr 1.1




P.P.H.U. "MAXDROGI" DAWID RAKOCZY

Zdj. 1 Widok na obiekt.



P.P.H.U. "MAXDROGI" DAWID RAKOCZY


Zdj. 2 Widok na jezdnię na obiekcie.



Zdj. 3 Widok z boku na obiekt.




Zdj. 4 Widok na przyciótek.



Zdj. 5 Ubytki materiału z kamiennym sklepieniu.




Zdj. 6 Ubytki materiału.



P.P.H.U. "MAXDROGI" DAWID RAKOCZY

Zdj. 7 Ubytki materiału w konstrukcjach oporowych.



P.P.H.U. "MAXDROGI" DAWID RAKOCZY

Zdj. 8 Odspojenie nadłucza, wegetacja roślin, ubytki materiału.