

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu w trybie § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2023 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784)

Numer zatwierdzonej stałej/zmiennej organizacji ruchu: **KT.7121.58.2024**

Określony termin na wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu: **9 maja 2024 r.**

Data wpływu zawiadomienia jednostki wprowadzającej organizację ruchu: **11 kwietnia 2024 r.**

Data wprowadzenia organizacji ruchu wskazana w zawiadomieniu o wprowadzeniu organizacji ruchu: **22 kwietnia 2024 r.**

Termin na dokonanie kontroli przez organ zarządzający ruchem na drodze: **do 5 maja 2024 r.**

W dniu **24 kwietnia 2024 r.** na podstawie § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia przeprowadzona została kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie-Chrzastówka-Przybówka w miejscowości Chrzastówka w przedmiocie oznakowania obiektu drogowego na cieku wodnym *Szebnianka*.

W toku prowadzonych czynności kontrolnych sporządzono dokumentację fotograficzną załączoną do akt sprawy.

Osoby prowadzące kontrolę na drodze:

1. Justyna Basista – Wydział Komunikacji i Transportu, Starostwa Powiatowego w Jasle, ul. Rynek 18, 38-20 Jasło; *Basista*
2. Barbara Chabrzyk – Wydział Komunikacji i Transportu, Starostwa Powiatowego w Jasle, ul. Rynek 18, 38-20 Jasło; *B. Chabrzyk*
3. Hubert Garbacik – Wydział Techniczny, Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło; *Garbacik*
4. Konrad Budziak – Wydział Techniczny, Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło. *Budziak*

I. WYNIKI KONTROLI

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono istnienie następujących nieprawidłowości:

- Znak B-31 i znak B-18 z tabliczką T-0 ustawić na drodze zgodnie z przedłożonym do zatwierdzenia projektem stałej zmiany organizacji ruchu;
- Istniejący znak A-17 umieszczony na jednym słupku z projektowanym znakiem B-42 w km 2+078 str. prawa nie spełnia w zakresie odblaskowości wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Załącznik nr 1 (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311, ze zm.).

II. ZALECENIA POKONTROLNE

1. Należy **usunąć niezgodności** wskazane w pkt. I protokołu kontroli i doprowadzić organizację ruchu w terenie do stanu zgodnego z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
2. W przypadku braku technicznych możliwości dokonania stosownych zmian w terenie z przyczyn niezależnych od zarządcy drogi publicznej (warunki lokalne, nieprzewidziane sytuacje w terenie, brak możliwości umieszczenia znaku w pierwotnie postulowanym miejscu i in.) należy przedstawić nową wersję projektu stałej zmiany organizacji ruchu w celu dostosowania zastosowanych rozwiązań do regulacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, ze zm.).
3. Organ zarządzający ruchem na drodze w trybie § 12 ust. 6 pkt. 3 ww. rozporządzenia z dnia 23 września 2003 r. wyznacza termin **do 30 sierpnia 2024 r.** na doprowadzenie organizacji ruchu do stanu zgodnego z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wyjątek stanowi sytuacja opisana w pkt. 2 powyżej – w takim przypadku należy przedstawić nową wersję projektu stałej organizacji ruchu.
4. Organ zarządzający ruchem na drodze zobowiązuje zarząd drogi do przekazania w terminie **30 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli informacji o podjętych działaniach mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.
5. W przypadku doprowadzenia stanu organizacji w terminie do zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu wnoszę o niezwłoczne przesłanie stosownej dokumentacji fotograficznej potwierdzającej wykonanie stosowania zadań technicznych.

STAROSTA

Adam Pawlus
.....
(podpis organu zarządzającego ruchem)

Otrzymują:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło;
2. a/a (Sporządziła: JB)



Dokumentacja fotograficzna do protokołu z przeprowadzonej w dniu 24 kwietnia 2024 r. kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie-Chrzastówka-Przybówka w miejscowości Chrzastówka w przedmiocie oznakowania obiektu drogowego na cieku wodnym Szebnianka.

[Handwritten signature]



Dokumentacja fotograficzna do protokołu z przeprowadzonej w dniu 24 kwietnia 2024 r. kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie-Chrzastówka-Przybówka w miejscowości Chrzastówka w przedmiocie oznakowania obiektu drogowego na cieku wodnym *Szebnianka*.